


بسمه تعالی



نام جزوه: انتقال حرارت 1

نام استاد: دکتر بصیرت


دانشگاه: صنعتی امیرکبیر



انتقال حرارت - در ماه


- ۱ - هدایت - Conduction
- ۲ - جابجایی - Convection
- ۳ - تابش - Radiation

هدایت در بین کاملاً یاقی است. در مورد جابجایی نیاز به داشتن سیالات و در تابش نیاز به داشتن جسمی است.



در مورد تابش نیاز به داشتن جسمی است. در مورد جابجایی نیاز به داشتن سیالات است.

در مورد جابجایی نیاز به داشتن سیالات است. در مورد تابش نیاز به داشتن جسمی است.



در انتقال حرارت ما به rate توجه داریم. در سیستم انتقال حرارت به سیستم میگردیم و به یک توجه داریم.

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{st}$$

انتقال حرارت از تعادلات انرژی

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{st}$$

یا Flux law استفاده می کند


انتقال حرارت مسائل را معمولاً به صورت دایره ای نگاه می کند ولی این

$$\tau = -\mu \frac{du}{dy}$$

در باعث بوجود آمدن خطای شود.

T و B با آرایش هایی مانند در نشان داد.

شعاعی دیتی با استفاده از این تابع و با استفاده



از قانون فیرن یا Flux law

$$\tau = -\mu \frac{du}{dy} = \frac{F}{A}$$

استفاده نمودن این رابطه را قانون هواگرنه است.

قانون استفاده نمودن در شرایطی که تقریبی خود را برابر است با:

قانون فیرن

$$q'' = -k \frac{dT}{dy} = \frac{q_{\text{کل}}}{A}$$

که شار حرارتی

ضریب هادی

مساحت مقطع

مقدار غلظت


قانون فیک

$$J = -D \frac{dc}{dy}$$

Fick

Diffusion

قانون فیک در مورد انتقال جرم است که با معادله حرارت باعث انتقال جرم و در نهایت انتقال



در رابطه فیرن است که خطو شار خطو اینترن نمود باشد

انتقال حرارت ← هدایت ← از مولکولی به مولکول دیگر ماده

$$q_x = -k A \frac{dT}{dx} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \rightarrow \text{Flux}$$

$$J_{is} = w$$

$$k = \frac{w}{m \cdot ^\circ C}$$

ضریب هدایت
خاصیت فیزیکی است و از جدول
آفرکتاب برداشته می‌آید.

موادی که دارای خاصیت رسانایی خوبی دارند دارای هدایت خوبی هستند

$k_{cu} = 386 \text{ } w/m \cdot ^\circ C$

$k_{Al} = 210$

انتقال حرارت در جهت‌ها مختلف صورت می‌گیرد

$k_{water} = 0.668$

$k_{\text{سیمان}} = 1.0$

دی‌برداری سیمان چون انرژی است با هم جمع پذیر است

$k_{\text{هوا}} = 0.02$

$k_{\text{عایق پشمی}} = 0.06$

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{\text{تولید}} = \dot{E}_{\text{دخیر}}$$

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{\Delta x}{kA}} = \frac{\Delta T}{R}$$

$$I = \frac{\Delta E}{R}$$




بدن انسان را با خاصیت فیزیکی آب در تفرقی داریم - پرتال
سیب زمینی و گوشت نیز به همین صورت است

انتقال حرارت تازمانی که تولیدی رزخیز باشد دفعی است

q در دو سمت خایی است چون برای انرژی موجود

است دور تا دور هم عایق است



(۲) انتقال حرارت - جابجایی مایع

مایع T_{∞}

$$q = hA(T_w - T_{\infty})$$



در T_w

$$= -hA(T_{\infty} - T_w)$$

$T_w \neq T_{\infty}$

$$h = \frac{W}{m \cdot C}$$

Convection


h می تواند از عدد صفر تا بی نهایت متغیر باشد. این اندازه به هندسه، سرعت مایع و ...

و حتی عوامل دیگر بستگی دارد.

جابجایی مایع با نیروی گرانش است. در جایی که مایع با نیرو همراه نیست جابجایی نیست.

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}} = \frac{\Delta T}{R_h}$$

مقاومت جابجایی



بنابراین وسیله انتقال حرارت از نوع جابجایی است.

لاصق مثلاً هر دو نوع جابجایی را دارد.

(۳) انتقال حرارت - تابشی

Radiation

این نوع انتقال به صورت موج است. امواج نوری هم جزو این نوع انتقال حرارت هستند.

ضریب تابش $\epsilon = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$

ضریب جذب α

ضریب انتقال حرارت h

ضریب تابش ϵ


$$q_{1-2} = \frac{F_{1-2}}{A_1} = \frac{F_{1-2}}{A_1} \epsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

برای یک جسم کوچک در مقابل یک جسم بزرگ (مثل پرتقال در یک ظرف بزرگ) اما با هر حساب کلیدی

$$q_{1-2} = \epsilon A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

است



هر جسم کوچکی که توسط جسم بزرگی احاطه شده باشد



سرکری یا تابش کردن نیوی

$$h A \Delta T$$

$\hookrightarrow F(Re, L, D, \Delta T, \dots)$



در هر دایره ای تستی مقدار انرژی جذب مقدار مختلف و مقداری رد می شود و کل حالت زیر برقرار

$$\alpha + \rho + \epsilon = 1.0$$

است

$$\epsilon = 0.04 - 0.1$$

$$\epsilon = 0.9$$

تأییدی که درس تستی باشد ϵ را باید می دهند

$$\epsilon = 1 \text{ جسم سیاه}$$

اگر جسم بخارا دایره ای از دست بدهد در صورت $\epsilon \sigma T^4$ و اگر بخاره جذب کند در صورت $\alpha \sigma T^4$ است

در صورتی که جسم کوچک باشد داریم:

$$q_{1-2} = \epsilon \sigma A_1 (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\epsilon \approx 1$$

$$\epsilon = 1.0 \text{ جسم سیاه}$$

$$q_{1-2} = \sigma A (T_1 - T_2) \overbrace{(T_1 + T_2)}^{2T_1} \overbrace{(T_1^2 + T_2^2)}^{2T_1^2} \sim 4\sigma T_1^3 A \Delta T$$

$$q = 4\sigma T_1^3 A \Delta T \Rightarrow q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{4\sigma T_1^3 A}} = \left(\frac{1}{h_r}\right) \text{ ضریب انتقالی}$$

دری نهایت میل به هم صاف شدن دارند ولی اختلاف دما را نمی گیریم. این ساده سازی برای این است که

معادله ی مابقی شود این رابطه تنها در مورد جسم کوچک صادق است.

$$\text{ضریب ثابت استخوان برترین} \quad 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$$

$$q_{1-2} = F_e F_g \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$


ضریب همدی

ضریب صدور یا پخش حرارتی

مثال: یک دماسنج ترموکوپل سیاه به تنه ۱ میلی متری برای اندازه گیری دمای کوره دمای ۱x۱x۱m

به کار رفته است. اگر سطح کوره در درجه حرارت ۱۰۰۰C و هوای مجاور ترموکوپل ۲۰۰C با ضریب جابجایی

۱۵ W/m² باشد ترموکوپل چه دما چه حرارتی را نشان می دهد.



آنها را برداریم دما ترموکوپل 20° باشد ولی این چنین

سایت ع ترموکوپل دما 100° را مشاهده می کند

steady state پایدار

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{تولید} = \dot{E}_{دستور}$$

ترموکوپل $\dot{E}_{in} = (5.667 \times 10^{-8}) A (100 + 273)^4 - T_{Fe}^4$

$\dot{E}_{out} = h A (T_{Cu} - (20 + 273))$

مساحت ترموکوپل

ترموکوپل دمايي بالاتر از 20° را نشان مي دهد پس، مقدار انرژی به دلیل هدر رفتی بین سیال در ترموکوپل نیست و تمام انرژی همان تسخیر حاصل از دیواره است.

$$q_{1-2} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out} \Rightarrow 5.667 \times 10^{-8} [(100 + 273)^4 - T_{Fe}^4] =$$

$$15 (T_{Fe} - (20 + 273)) \Rightarrow T_{Fe} = 51.6^\circ C$$

با استفاده از فرمول $q = 4 \pi r^2 A \Delta T \Rightarrow 4 (5.667 \times 10^{-8}) (373)^3 (373 - T_{Fe}) = 15 (T_{Fe} - 293)$

قبل

$$T_{Fe} = 55.6^\circ C$$

مثال: یک قالب یخ 1x1x1 m را در نظر بگیرید. $T_F = 0^\circ C$ (بدون تغییر اجزای)

یخ در معرض محیط با $h = 15 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ C$ است. به دلیل تسخیر زمان آب شدن

چقدر است.


۲- با فرض دمای آب $T_{sky} = -10^\circ C$ به همراه تسخیر زمان آب شدن را بیابید

۳- گونی به ضخامت 1mm به درون یخ پیچیده شده است که در این حالت $k = 0.06$ و دمای گونی 10°C است زمان آب شدن را بیابید.
مسئله را با 5 وجه در نظر بگیرید.

مثال: برای طراحی یک جعبه مانریم درجه حرارت پستی پستی شده 10°C است اگر دمای محیط دمای

کارخانه 1200°C با $h = 20 \frac{W}{m^2 \cdot C}$ و دمای دیگر کارخانه 300°C با $h = 30 \frac{W}{m^2 \cdot C}$ باشد مانریم

ضریب ممانعتی بدنه را بیابید (R)



$$A = 1 m^2$$

$$\dot{E}_{in} = \dot{q}_{in} = 20 (1200 - 10) = \Rightarrow T_{out} = 500^\circ C$$

$$\dot{E}_{out} = \dot{q}_{out} = 30 (T_{out} - 300) =$$

حالت پایا است لذا درونی با خروجی یکسان است

$$\dot{q} = \frac{\Delta T}{R} \Rightarrow 20 (1200 - 10) = \frac{(10 - T_{out})}{R} \Rightarrow R = 0.067$$

انرژی
در هر مقطعی


ثابت است

$$\dot{q} = \frac{\Delta T}{R}$$

$$R = \frac{L}{kA}$$

$$R = \frac{1}{hA}$$

$$R_{total} = \frac{1}{h_r A}$$



ثابت \rightarrow ثابت \rightarrow ثابت

$$q = -kA \frac{dT}{dx}$$


$$\int_{A_1}^{A_2} q \frac{dx}{A} = -k \int_{T_1}^{T_2} dT$$

در این حالت تغییرات سطح جسم را داریم. بیاییم تغییرات

ضریب هدایت را به حساب در آوریم.

$$k = f(T) = aT^2 + b \Rightarrow \int_{x_1}^{x_2} q \frac{dx}{A} = - \int_{T_1}^{T_2} k dT$$

در حالت کلی معادله تغییرات را می توانیم یک لایه حل کنیم.



می خواهیم فقط دماها را در دستار بگیریم.

$$\int_{r_1}^{r_2} q \frac{dr}{2\pi r L} = -k \int_{T_1}^{T_2} dT$$

سطحی که شار بر آن عبور است که همان سطح جانبی است. را در نظر می گیریم.


$$\Rightarrow \frac{q}{2\pi L} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = -k \int_{T_1}^{T_2} dT \Rightarrow \frac{q \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi L} = k \Delta T$$

$$\Rightarrow q = \frac{\Delta T}{\frac{\ln r_2/r_1}{2\pi k L}} \quad R_{\text{هدایتی}} = \frac{\ln r_2/r_1}{2\pi k L}$$


استوانه

$$R_{\text{هدایتی}} = \frac{1/r_1 - 1/r_2}{4\pi k}$$

کر



مثال: زرد لوله ای زرد لوله ای داریم:




$$q_1 = \frac{\Delta T}{\frac{\ln r_2}{r_1}} = \frac{200 - T_s}{\frac{\ln 2.5}{2\pi \times 12 \times 1}}$$

$$q_2 = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}} = \frac{T_s - 10}{\frac{1}{15 \times 2\pi \times 5 \times 10^{-2}}}$$

$$q_1 = q_2 \Rightarrow \frac{200 - T_s}{\frac{\ln 5/2}{2\pi \times 12}} = \frac{T_s - 10}{\frac{1}{15(2\pi)(0.05)}} \Rightarrow T_s = 189.7^{\circ}\text{C}$$

$$q = 846.8 \text{ W}$$

برای حل این مسئله به صورت کلی و در استخوان و کره یک حالت سه می گونه دارد.




صفحه

استخوان و کره

در این حالت اختلاف

دما داریم

$$q = \frac{\Delta T}{\sum R} \Rightarrow q = \frac{200 - 10}{\frac{1}{15 \times 2\pi \times \frac{5}{100}} + \frac{\ln 5/2}{2\pi \times 12 \times 1}} = 846.8 \text{ W}$$




برای عایق - یا $\frac{dT}{dx}$ یا $\frac{dT}{dr}$ صفر است در حسن و العن

بزرگترین دما حفظی است


در حالت پایا چون در حالت عایق گرمای خروبی نداریم دمای

همی دما با 10°C می رسد و پیرودنیل دما حفظی می شود



h_2, T_∞

$$q = \frac{\Delta T}{\sum R}$$



$$q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{h_1 A_1} + \frac{\ln r_1 / r_0}{2\pi k_1 L} + \frac{\ln r_2 / r_1}{2\pi k_2 L} + \frac{1}{h_2 A_2}}$$

$$q = U_i A_i (T_1 - T_2) \quad U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{r_0 \ln r_1 / r_0}{k_1} + \frac{r_0 \ln r_2 / r_1}{k_2} + \frac{r_0}{r_2} + \frac{1}{h_o}}$$

به U_i ضریب کلی حرارتی در واحد آن $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ گویند. ضریب حرارتی کلی از داخل

$$q = U_o A_o (T_1 - T_2) \quad U_o = \frac{1}{\frac{r_2}{r_o} \frac{1}{h_i} + \frac{r_2 \ln r_1 / r_0}{k_1} + \frac{r_2 \ln r_2 / r_1}{k_2} + \frac{1}{h_o}}$$

ضریب حرارتی کلی از خارج


این رابطه ها فقط برای استوانه ها و لوله ها است

برای کره هم ضرایب حرارتی را داریم

در سیال همان دمای متوسط در سیال است مانند سرعت در کانال عدد رینولدز

مساله: عایق چقدر باشد

$$\frac{dq}{dr} = 0 \Rightarrow r_{cr} = \frac{k_2}{h_o} \quad \begin{matrix} \rightarrow W/m^2C \\ \rightarrow W/m^2C \end{matrix}$$



$$k = 12 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$$

$$h = 15 \text{ W/m}^2\text{C}$$

$$T_{\infty} = 10^{\circ}\text{C}$$

$$L = 1\text{m}$$

مقاومت اضافه شده

Δr	q	T_s
0.0		
0.01		
...		



$$\frac{\ln r_2/r_1}{2\pi k_1 L} + \frac{\ln r_3/r_2}{2\pi k_2 L} + \frac{1}{hA}$$

$$k = 0.06 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$$

$$q = hA(T_s - T_{\infty}) \Rightarrow T_s = \frac{q}{hA} + T_{\infty}$$

دفعات بحرانی برای کره به صورت زیر است:

$$\frac{dq}{dr} = 0 \Rightarrow r_{cr} = \frac{2k}{h}$$




$$\frac{1}{R_{\text{مجموع}}} = \frac{1}{R_{\text{جدار}}} + \frac{1}{R_{\text{سیان}}}$$

$$b_1 w(n) + b_2 w(n+1) = A$$

$$q = \frac{\Delta T}{\frac{1}{h_i A} + \sum_j \frac{L_j}{k_j A} + R_{\text{مجموع}} + R_{\text{تابش}} + \frac{1}{h_o A}}$$


$$q = U A \Delta T \Rightarrow U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \sum_j \frac{L_j}{k_j} + R_{\text{مجموع}} + R_{\text{تابش}} + \frac{1}{h_o}}$$



سین پلاط را جریح ک تقریباً بیسیانی دارد از مدار بالای توان استفاده کردی که به جای جریح میلی ولتری

می کشیم یا در مدار پایین راد رفری کشیم - هر کدام که تعدادت کمتر دار در جریح را بیشتر انتقال می دهد


آجرهای سوراخ دار با محاسبه مساحت ماکسور و



در لغز کردن معادست ماکسوزی قابل حل است

حالت دوم معادستی که رسم شد جریان شار ثابت رادلی جریان دما ثابت است

معادله کلی هدایت



معادله هدایت رادلی

در لغز می گیریم

$$\dot{E}_{in} = -KA \frac{dT}{dx}$$

$$\dot{E}_{out} = -KA \frac{dT}{dx} + dx \frac{d(-KA \frac{dT}{dx})}{dx}$$

$$f(x+h) = f(x) + h \frac{df}{dx} + \dots$$

$$\dot{E} = \underbrace{\rho A \cdot dx}_{w/m^3} \cdot \underbrace{c_p}_{m^3} \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$\dot{E} = \frac{m c_p \Delta T}{\Delta t} = \underbrace{PA \cdot dx \cdot c_p}_{\text{جابند}} \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{ST} \quad \dot{q} = q''' \text{ W/m}^3 \text{ منبع تولید انرژی}$$

$$\frac{\partial (KA \frac{\partial T}{\partial x})}{\partial x} + \dot{q} A = \rho AC \frac{\partial T}{\partial t}$$

* اگر A ثابت، همچنین K نیز ثابت (نسبت پرمایی باشد)

$$+ KA \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + q''' A = \rho AC \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{K} = \frac{\rho C}{K} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{K} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad 1-D \quad \alpha = \frac{K}{\rho C} \text{ ضریب نفوذ حرارتی یا}$$

$$\text{ضریب چگالی حرارتی} \quad \alpha = \frac{m^2}{s} \quad \gamma = \frac{\mu}{\rho}$$

$$\text{حالت سه بعدی} \quad \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{q'''}{K} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 T + \frac{q'''}{K} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad 3-D \quad \text{معادله کلی انتقال حرارت}$$

$$\frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{q'''}{K} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{معادله}$$

$n=0$ Slab صاف $r \rightarrow x$

$n=1$ استوانه $r \rightarrow r$

$n=2$ کره

بسیار معادلات را یک بعدی در نظر می‌گیرند چون در استوانه و کره معمولاً یک بعدی و انتقال حرارت در جهت r

است. انتقال حرارت هم متعارف نیست.

در حالت کامل حداقل به 7 شرط لازم داریم تا معادلات را حل نمایم

$$\nabla^2 T = 0$$

معادله لاپلاس

منبع تولید انرژی ندارد

پایدار است

$$\nabla^2 T + \frac{q''''}{k} = 0$$

معادله پواسون

پایدار

$$\nabla^2 T + \frac{q'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

معادله پوریه

گذرا

((در مورد سیستم‌های یک بعدی اگر منبع تولید انرژی نداشته باشیم، روشن نگردد و ثابت است))

بدون تولید انرژی

پایدار

$$1-D, \quad q'''' = 0 \quad S.S$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow T = ax + b$$


$$x=0 \quad T=200$$

به عنوان مثال:

$$x=10 \quad T=50$$

$$\Rightarrow 200 = 0 + b \Rightarrow b = 200$$

$$50 = 10/100 \times a + 200 \Rightarrow a = -1500$$



$$T = -1500x + 200$$

$$q''' = -k \frac{dT}{dx} = -73 (-1500) = -109500$$

معادله

$$q''' = -k \frac{\Delta T}{\Delta x} = -73 \frac{200-50}{10/100} = -109500$$

$$0 = \frac{dT}{dx} = \frac{dT}{dr}$$


علاقه

یک عرضی تواند شرایط مختلف داشته باشد

۱- دما ثابت

۲- شار حرارتی

۳- شار و h یکجائی



در مسئله دیوار اگر $T_\infty = 50^\circ$ ، $h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$

$$T = ax + b$$

$$x=0 \quad T=200 \Rightarrow b=200$$

$$x=10 \text{ cm} \quad q'' = h(T_s - T_\infty)$$


$$= 10 \left(a \left(\frac{10}{100} \right) + 200 - 50 \right)$$

$$q'' = -k \frac{dT}{dx} = -ka$$

$$-73a = a + 2000 - 500 \Rightarrow a = \frac{-1500}{74} = -20.3$$

$$\Rightarrow T = -20.3x + 200 \xrightarrow{x=10 \text{ cm}} T \approx 198$$


در صورت دیواره راب عنوان شرایط مرزی نباشد. شرایط مرزی راب جابجایی باشد.



مثال: محاسبه پایداری دیوارهای متغیر تولید انرژی

بصورت q'' است. نمودار زیر

دمای دیوار صورت است:



مثل اتو

بایدار S.S

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{q'''}{k} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -\frac{q'''}{k}$$


$$\frac{dT}{dx} = -\frac{q'''}{k}x + C \Rightarrow T = -\frac{q'''}{2k}x^2 + Cx + D$$

$$x=0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{q'''}{k}x + C \Rightarrow C=0$$

$$x = 10 \text{ cm} \Rightarrow 50 = \frac{-10^5 \times 10^2}{2 \times 100^2 \times 73} + D \Rightarrow D = 56.8$$

$$T = \frac{-10^5 x^2}{2 \times 73} + 56.8$$

معادله تقریباً دما داخل جسم



مثال: مساله پایداری است

ف شرط مرزی می خواهد


$$h = 10 \text{ W/m}^2\text{C}$$

$$T_{\infty} = 20^{\circ}\text{C}$$

$$q''' \cdot L = q'' = h(T_{\infty} - T_{\text{surf}})$$

$$q'' = \frac{\Delta T}{L/k_1} = \frac{5 \times 10}{100} = \frac{T_1 - T_{\infty}}{0.02/10}$$

در مرکز کره دیا کره استوانه $\frac{dT}{dr}$ تقریباً صفر است



$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q'''}{k} = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = \frac{-q'''x}{k} + C$$

$$T = -\frac{q'''x^2}{2k} + Cx + D$$

$$x=0 \quad \text{شرط قرینه} \quad \frac{dT}{dx} = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$x=L \quad T = T_S$$

$$\Rightarrow T_S = -\frac{q'''L^2}{2k} + D \Rightarrow D = \frac{q'''L^2}{2k} + T_S$$


$$\Rightarrow T = -\frac{q'''x^2}{2k} + \frac{q'''L^2}{2k} + T_S$$

$$T - T_S = \frac{q'''L^2}{2k} \left(1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2\right)$$

ساده سازی داریم:

$$\Rightarrow \frac{T - T_S}{\left(\frac{q'''L^2}{2k}\right)} = 1 - \left(\frac{x}{L}\right)^2 \Rightarrow \bar{\theta} = 1 - \bar{x}^2$$

دای بی بعد



Max در صفت است. $\frac{q''' L^2}{2k}$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{q'''}{k} = 0$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{q'''}{k}$$

$$r \frac{dT}{dr} = -\frac{q''' r^2}{2k} + C$$

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{q''' r}{2k} + \frac{C}{r}$$

$$\Rightarrow T = \frac{-q''' r^2}{4k} + C \ln r + D \quad \text{شرط مرزی} \quad \frac{dT}{dr} = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$r=R \Rightarrow T=T_s$$


$$\frac{T-T_s}{\frac{q''' R^2}{4k}} = \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$$

در استوانه $\frac{q''' R^2}{4k}$ اختلاف دما هرگز است

$$\frac{T-T_s}{\frac{q''' R^2}{4k}} = \left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$$

برای کره داریم:

کره \rightarrow استوانه \rightarrow صند




در صفحات چسبای تیر مدل مثال عملی کنیم:


$$q''' = q_0 (x-x_0) \pm q_0 \delta(x-x_0)$$

$$q''' L = q''$$

فین : دستگیره یا قاشق داخل لیوان
دلیل افزایش سطح انتقال حرارت را افزایش می دهد



هدف این اشکال با استفاده کردن سطح باعث انتقال حرارت بیشتر



می شود

مسائل فین ها یک بعدی باید در نظر گرفته شود

در حالت یک بعدی از روش ها : ۱- معادله ۱ استفاده می شود

۲- معادله کلی

۳- فین



بصورت ها استفاده ای دیالسیک هم وجود دارد

در مورد استفاده فین ها به موارد زیر باید توجه شود :

۱- جنس

۲- ابعاد

۳- تعداد



راندمان دزدی

↑ کارایی فین
2






در صورتی که در این مدار، این مساحت نشود تعامی مسئله حل شده است. چون با داشتن این بار توان را ندانیم


$$q_{fin} = -KA \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

انرژی



رأی سبب نمود.

از دست دادن صرف تقریبی شود و خواص ثابت است



$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{st}$$

$$\dot{E}_{in} = -KA \frac{dT}{dx}$$

$$\dot{E}_{out} = -KA \frac{dT}{dx} + \left(\frac{d(-KA \frac{dT}{dx})}{dx} \right) dx$$

$$+ hP dx (T - T_\infty)$$

ضریب جابجایی
سطح جانبی $2w + 2t$

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{KA} (T - T_\infty) = 0 \quad m^2 = \frac{hP}{KA} = \frac{w/h^2 \cdot m}{w/m \cdot cm^2} = m^{-2}$$

$$(mL)^2 = \frac{hPL^2}{KA} = \frac{\frac{L}{KA}}{\frac{1}{hPL}}$$

Number of Transport Unit است

$$\theta = T - T_\infty$$

$$\theta'' - m^2 \theta = 0 \Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0$$

ضریب مقاومت
جانبی همرفتی

$$\theta = c_1 e^{-mx} + c_2 e^{mx}$$

$$x=0 \quad \theta_b = T_b - T_\infty$$

$$x=L \quad \theta_\infty =$$

$$\frac{d\theta}{dx} = 0$$

$$x \rightarrow \infty \quad \theta_\infty = 0$$

$$h_p T_\infty \quad \checkmark \checkmark$$

برای طول محدود

اگر می یا آبی باشد از این شرط می شود

اگر میله در انتهای بی بلند باشد (چپ می باشد)

طول میله و طول میله می باشد

$x=L \rightarrow \infty$ شرط عایق به این صورت است که در انتهای میله هم در انتهای میله است

$$\theta = 0$$

نسبتی به چپین خود دارد

$$x=0 \quad \theta_b = T_b - T_\infty$$

$$\theta = C_1 e^{+mx} + C_2 e^{-mx} \Rightarrow x=0 \quad C_1 + C_2 = \theta_b$$

$$x=L \rightarrow \infty \quad C_1 = 0$$

$$\checkmark \Rightarrow \theta = \theta_b e^{-mx} \quad m = \sqrt{\frac{h_p}{kA}}$$

$$q_{fin} = -k \frac{d\theta}{dx} A = -kA (\theta_b (-m) e^{-mx}) \Big|_{x=0}$$

$$q_{fin} = kAm \theta_b$$

تعداد انرژی که دارند می شود

$$x=L \quad \frac{d\theta}{dx} = 0$$

$$x=0 \Rightarrow \theta_b = T_b - T_\infty$$

$$x=0 \Rightarrow C_1 + C_2 = \theta_b$$

$$x=L \Rightarrow \frac{d\theta}{dx} = mC_1 e^{mx} - mC_2 e^{-mx} \Big|_{x=L} \Rightarrow mC_1 e^{mL} - mC_2 e^{-mL} = 0 \quad 22$$


$$\theta = \theta_b \frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL} \Rightarrow q_{fin} = KA m \theta_b \tanh mL$$

3) جابجایی $x=L, h_L, T_{\infty L}$

4) $x=L, \theta=\theta_L$

با این چهار حالت بررسی می شود ولی دقتیت حالت سوم است. در شرط عایق مهم ترین است.

در حالت عایق L را تصحیح کرده به L_c آن $L_c = L + \frac{t}{2}$ قرار می دهند.




$$\theta = \theta_b \frac{\cosh m(L_c - x)}{\cosh mL_c}$$

$$L_c = L + t/2$$

حال می خواهیم مساله را به روش متغیری حل کنیم.


$$q_{fin} = \frac{\Delta T}{R} \Rightarrow R_{fin} = \frac{\theta_b}{KA m \theta_b \tanh mL_c} = \frac{1}{KA m \tanh mL_c}$$



را در همان تین ه. به این صورت تقریب می شود:

$$\eta = \frac{q}{q_{max}} = \frac{KA m \theta_b}{h P L_c \theta_b} = \frac{1}{m L_c} = \sqrt{\frac{KA}{h P L_c^2}} \quad (1)$$

3 تین ربا خالی. مقایسه می کند. تمامی خروج جابجایی با دمای base حالت جابجایی دارد.



$$\eta = \frac{\tanh mL}{mL} \quad m = \sqrt{\frac{hP}{KA}} \quad (2)$$

رانندگی

کارایی دین

$$(1) \quad \epsilon = \frac{q_{fin}}{q_{base}} = \frac{KA_m \theta_b}{hA \theta_b} = \frac{K_m}{h} = \frac{K}{h} \sqrt{\frac{hP}{KA}} = \sqrt{\frac{KP}{hA}}$$

$$(2) \quad \epsilon = \sqrt{\frac{KP}{hA}} \cdot \tanh mL$$

خوشه بینیم در صورت بزرگ یا بزرگ بین چقدر گرما منتقل می شود

$$m = \sqrt{\frac{hP}{KA}} = \sqrt{\frac{h(2\omega + 2t)}{K\omega t}} = \sqrt{\frac{2h}{Kt}}$$


$$(1) \quad \eta = \sqrt{\frac{K\omega t}{h(2\omega + 2t)L^2}} = \sqrt{\frac{Kt}{2hL^2}} \quad \epsilon = \sqrt{\frac{2K}{ht}} \cdot \tanh mL \quad (2)$$

برای انتخاب دین مناسب با کارایی رانندگی بالا کافی است K را بالا ببریم ولی این حالت جوی دارد

یکی دیگر از راه ها کم کردن h است با تغییر سیال یا هندسه جسم تغییر می دهند روی ضخامت پچی می توان

در نهایت k باید زیاده h کاهش یابد L و t و با هم حجم را سبک کند و دهنده برای طراحی نرم است

از نظر وزن و



چین آلومینیم

$$k = 210 \text{ W/m}\cdot\text{K}$$

$$A = 1 \text{ m}^2$$

$$h = 25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$h = 20 \text{ fins}$$

$$T_{\infty} = 20^\circ\text{C}$$

فین از نوع حالت کوتاه است چون طول محدود است
لذا از فین در حالت عادی می توان استفاده نمود.

$$q_{fin} = k A m \theta_b \tanh m l_c$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{q_{fin}}{q_{max}} = \frac{\tanh m l_c}{m l_c}$$

$$q_{max} = h P L \theta_b$$

$$m = \sqrt{\frac{h P}{k A}} = \sqrt{\frac{h (2w + 2t)}{k w t}} = \sqrt{\frac{2h}{k t}} = \sqrt{\frac{2(25)}{210 (1/100)}} = 4.88$$

$$l_c = L + \frac{t}{2} = 10 + \frac{1}{2} = 10.5 \text{ cm}$$

$$q_{fin} = (210) \left(\frac{10}{100} \right) \left(\frac{1}{100} \right) (4.88) (100 - 20) \tanh \left[4.88 \left(\frac{10.5}{100} \right) \right] = 38.7 \text{ W}$$

$$q_{max} = 25 \left(2 \left(\frac{10}{100} \right) + 2 \left(\frac{1}{100} \right) \right) \left(\frac{10}{100} \right) (100 - 20) = 44 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{38.7}{44} = 88 \%$$

$$\epsilon = \frac{q_{fin}}{q_{base}} = \frac{38.7}{(25) \left(\frac{10}{100} \right) \left(\frac{1}{100} \right) (80)} = 19.35 \gg 2.0$$

حال تعداد فن خاراب ۲۰ افزایش می دهیم در صورت افزایش انتقال حرارت را بیابید :

$$q_{total} = n \cdot q_{fin} + q_{unfin}$$

$$q_{unfin} = h A \theta_b = 25(1)(100-20) = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$$

$$q_{total} = 20 \times 38.7 + h A_{unfin} \theta_b = 20 \times 38.7 + 25 \left[1 - n \left(\frac{10}{100} \right) \left(\frac{1}{100} \right) \right] (100-20)$$

$$q_{total} = 2.7 \text{ kW} \quad \text{با افزایش فن}$$

$$\% \Delta q = \frac{2.7-2}{2} = 35\%$$

$$\eta = \frac{q_{total}}{q_{max}} = \frac{2.7 \times 10^3}{44 \times 20} = 3.07 \approx 300\% \quad \text{اشاره دزدی}$$

fin efficiency η_f

$$\text{overall surface efficiency} \Rightarrow \eta_o = \frac{q_T}{q_{max}} = \frac{q_T}{h A_t \theta_b}$$

رئیسان دزدی اینجا

$$q_{max} = h A_t \theta_b$$

$$\eta_f = \frac{q_{fin}}{q_{max}}$$


$$A_t = A_f + A_b$$

$$q_t = h A_b \theta_b + h A_f \eta_f \theta_b$$

$$= h [A_b + \eta_f A_f] \theta_b$$

$$= h A_t \left[1 - \frac{A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right] \theta_b$$

$$\eta_o = \frac{h A_t \left[1 - \frac{A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right] \theta_b}{h A_t \theta_b} = \left[1 - \frac{A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right]$$



$$\eta_o = \left[1 - \frac{A_f \left(20 \left(2 \left(\frac{10}{100} \right) + 2 \left(\frac{1}{100} \right) \right) \left(\frac{10}{100} \right) + 20 \left(\frac{10}{100} \times \frac{1}{100} \right) \right)}{A_f + \left[1 - 20 \left(\frac{10}{100} \right) \left(\frac{1}{100} \right) \right]} \right] \frac{1}{(1 - 0.88)}$$

= 0.96 = 96%

1-D, Unsteady state

درمای بدن انسان 37° است درمای سطحی نوع اول تا دمایی 60° می تواند کمال کند

$$k \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right] + q''' = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \quad \alpha = \frac{k}{\rho c} = \frac{\text{W/m}^2 \cdot \text{C}}{\text{kg/m}^3 \cdot \text{J/kg} \cdot \text{C}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ از q''' صرف نظر می کنیم

$$T^* = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$

$\frac{x}{L} = \frac{T^*}{T_i}$ T^* دمای بیرون است


$\frac{x^*}{L} = \frac{x}{L}$ $t^* = \frac{t}{t_0}$ t_0 زمان اولیه است

$$\frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \alpha \frac{\partial^2 (T^* T_i)}{\partial (x^* L)^2} \Rightarrow \frac{T_i}{t_0} \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \alpha \frac{T_i}{L^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial x^{*2}}$$

$\Rightarrow \frac{\partial T^*}{\partial t^*} = \left(\frac{t_0 \cdot \alpha}{L^2} \right) \frac{\partial^2 T^*}{\partial x^{*2}}$ تغییرات T^* حاکم بر این معادله است

عدد بی بعد

$F_0 = \frac{\alpha \cdot t_0}{L^2}$ ب. علاقه فوری گویند به سرعت پیش حرارتی را



نشان می دهد که این پیش رو واحد طول است

$$q_{\text{cond}} = q_{\text{conv}} \Rightarrow -kA \frac{dT}{dx} = hA(T - T_{\infty})$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta T}{T - T_{\infty}} = \frac{hA \cdot \Delta x}{kA} \quad \text{یا} \quad \frac{hL}{k} = \frac{\frac{L}{kA}}{\frac{1}{hA}} = Bi \quad \text{عدد بیوید}$$

Biot نام

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \text{معادله دایره ای بر روی ورقه و در آن}$$

در شکل سیستم یکپارچه


lumped method - سیستم یکپارچه فشرده

Heissler chart - روش نمودارهای هیسلر

۳- روش حجم نیمه گذر

۴- روش عددی

مثال



T_i دمای اولیه

T_{∞}, h

$T_{\infty} > T_i$

سیستم تلاطمی ترانسیسینال یک تاسه بویا زیر برسی کند

در حجم یک دما باید از قانون


انرژی شروع و استفاده نمود

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gn} = \dot{E}_{st} \Rightarrow hA(T_{\infty} - T) = \rho CV \frac{dT}{dt}$$

$$\Rightarrow hA(T - T_{\infty}) = -\rho CV \frac{dT}{dt} \Rightarrow \int_{T_i}^T \frac{dT}{T - T_{\infty}} = \int_0^t \frac{-hA}{\rho CV} dt$$

$$\Rightarrow \frac{(T - T_{\infty})}{(T_i - T_{\infty})} = e^{\frac{-hA}{\rho CV} t} = e^{(-BiFo)}$$

$$\Rightarrow \frac{(T - T_{\infty})}{(T_i - T_{\infty})} = e^{-t/\tau_c} = e^{-t/LC}$$




$$\frac{V}{A} = L \quad \frac{(h) + \frac{(L)}{k}}{\rho CL} \times \frac{k}{(L)}$$

در مثال یک جسم از لحاظ فیزیکی کوچک باشد یعنی $Bi < 0.1$

اگر در مثال قبل فرض کنیم $T_i = 200^\circ C$ و جسم مادری شکل با قطر 20 cm و زنجیر آلومینیم با $k = 210 \frac{W}{m \cdot ^\circ C}$

باشد در کتی با $T_\infty = 20^\circ C$ و $h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ قرار داشته باشد. تعداد اِز دیتِی خواهیم داشت:



$$Bi = \frac{hL}{k}$$

$$L = \frac{V}{A_s} = \frac{10 \times 10 \times 100}{2(10 \times 10) + 4(10 \times 100)} = 2.38 \text{ cm}$$

$$h = 10 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$$

$$k = 75 \frac{W}{m \cdot ^\circ C}$$

$$Bi = \frac{10 \times 2.38 \times 10^{-2}}{75} = 3.17 \times 10^{-3} < 0.1$$

طول مشخص 2.5 است چون از طول ما نیز نمی‌تواند ادغام بگیرد و طول مشخص را باید بدانیم مقدارش

$$\alpha = \frac{h \sqrt{k \rho c}}{4 \pi T_i}$$

ی در دلتا فرض جسم یک دایره ای را به این مناسب است.

$$Bi = \frac{hL}{k}$$

در مساله کنونی اول Bi که شود اگر کوچکتر از 0.1 شد باید

$$L = \frac{V}{A_s} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{4 \pi r^2} = \frac{r}{3}$$

از روش ها دیگر بدست آورده

$$Bi = \frac{10 \times 60 \times 10^{-2}}{8 \times 210} = 9.52 \times 10^{-2} < 0.1$$

$$\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-Bi F_0} \Rightarrow \frac{T - 20}{200 - 20} = e^{-(9.52 \times 10^{-2}) F_0 (250)} \Rightarrow T = 199.6^\circ C$$

$$F_0 = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{8.418 \times 10^{-5} \times 2 \times 60}{\left(\frac{60}{100 \times 3}\right)^2} = 0.253$$

حال در زمان صفر در دمای خودی هستیم چقدر انرژی از دست داده است :

$$q = hA(T - T_{\infty}) = hA(199.6 - 20)$$

کدای

$$Q = \int_0^t q dt = \int_0^t hA(T - T_{\infty}) dt = \int_0^t hA(T_i - T_{\infty}) e^{-\frac{hAs}{\rho c v} t} dt$$

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = e^{-\frac{hAs}{\rho c v} t}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{-hAs}{(\frac{hAs}{\rho c v})} (T_i - T_{\infty}) e^{-\frac{hAs}{\rho c v} t} \Big|_0^t = -\rho c v (T_i - T_{\infty}) \left(e^{-\frac{hAs}{\rho c v} t} - 1 \right)$$


$$Q_{\max} = m c \Delta T$$

if $t \rightarrow \infty$

$$Q = \frac{4}{3} \pi (60 \times 10^{-3})^3 \times (2707) (896) \left(1 - e^{-(9.52 \times 10^{-3}) (0.253)} \right) (180)$$

$$= 877.8 \text{ KJ}$$

انرژی



$$q'' A - hA(T - T_{\infty}) = \rho c v \frac{dT}{dt} \Rightarrow t = \dots T = T_i$$

$$\theta = T - T_{\infty} \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} + m^2 \theta = 0$$

$$m = \frac{h}{\rho c L} \quad Q = \frac{q}{\rho c L} \rightarrow \theta = c e^{-mt} + \theta_f \rightarrow \frac{Q}{m}$$

$$\Rightarrow \theta = \theta_i e^{-mt} + (1 - e^{-mt}) \frac{q''}{h}$$

$$\theta = \frac{q''}{h}$$


بعد از مدت زمان زیاد سیستم پایدار می شود در نتیجه

$$q'' = h(T - T_{\infty}) \Rightarrow q = hA(T - T_{\infty})$$

مثال: تیغه آهنی به ضخامت 5cm در دما محیط برده است کاران سطح پایین تیغه سرد را در معرض سار

حرارتی به میزان $q'' = 400 \frac{KW}{m^2}$ قرار می دهیم ران ضریب جابجایی سطح بالای تیغه $h = 50 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ باشد

زمان رسیدن تیغه به دمای $100^\circ C$ را معلوم نمایید



$$T_i = 20^\circ C$$

$$h = 50 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$$

$$T_{\infty} = 20^\circ C$$

$$Bi = \frac{hL}{k} = 0.034$$

$$m = \frac{h}{\rho c L} = 2.8 \times 10^{-4}$$

$$\rho = 7849 \quad c = 452 \quad k = 73$$

$$\theta = (1 - e^{-mt}) \frac{q''}{h} \Rightarrow (100 - 20) = \frac{400 \times 10^3}{50} (1 - e^{-2.8 \times 10^{-4} t})$$




$$\Rightarrow t = 35.65 \text{ s}$$

Heissler chart روش نمودار های هیسلر

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\rho C}{K} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \frac{\rho C}{K} \frac{\partial T}{\partial t}$$

- $r=0$: صفر
- $r=1$: استاندارد
- $r=2$: کره





$x = -L, L$

$x=0 \rightarrow \frac{dT}{dx} = 0$ شرایع عین


$$Fo = \frac{\alpha t}{L^2 R^2}$$

$$Bi = \frac{hL}{K} \quad L = \frac{hR}{K}$$

$-K \frac{dT}{dx} = h \Delta T$



در این روش، تدریجی برای شرایط مختلف




بی تعریف خارج شد

$$Q_0 = \rho C V (T_i - T_{\infty})$$

با استفاده از این نمودارها دو شرط کامل حل است یکی شرط چهارمینی است در یک دما ثابت


حجم نیمه محدود




در حالتی که ضخامت بسیار بزرگ بود مثل دیوار تان یا

کره‌ای با شعاع بزرگی داشته باشد.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\rho c}{k} \frac{\partial T}{\partial t} \rightarrow \text{روش لاپلاس}$$



برای حالت سیمیتری کافی است از صفحات گذشته از هم استفاده نکرد.





بابت صفحه تقاطعی دهیم

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$T = X \cdot Y$$

مثلاً T تابع X و Y است




برای کره داریم:

در یک دیوار یک طرفه

$$\frac{T - T_0}{T_1 - T_0} = \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \quad \text{جواب}$$

$$q_0 = \frac{kA(T_0 - T_1)}{\sqrt{\pi \alpha t}}$$

$$T - T_1 = \frac{2q_0 \sqrt{\alpha t / \pi}}{kA} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right) - \frac{q_0 x}{kA} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right)$$



شال: میله‌ای نازک در یک کاس 5cm از جنس چوب در دمای 40°C قرار دارد. در معرض کتی با شرایط جابجایی 100 W/m²°C و T∞ = 40°C قرار دارد.

گفته: معلوم کنید بعد از چند ساعت دمای سطح آن به دما 30°C برسد.

$$\frac{1}{B_1} = 0.044$$

$$\frac{\theta_0}{\theta_1} = \frac{30 - 40}{10 - 40} = \frac{1}{3} = 0.33$$

$$F_0 = 0.5 \rightarrow \frac{\alpha t}{R^2} \Rightarrow$$

$$\frac{0.96 \times 10^{-7} \times t}{\left(\frac{2.5}{100}\right)^2} = 0.5$$

$$\Rightarrow t = 0.9 \text{ h}$$

$$\alpha = 0.96 \times 10^{-7} \quad k = 0.11 \quad \text{چوب}$$

$$L = \frac{V}{A} = \frac{\pi r^2 L}{2\pi r^2} = \frac{r}{2}$$

$$B_1 = \frac{hL}{k} = \frac{100 \times 2.5 \times 10^{-2}}{2 \times 0.11} = 11.36 > 0.1$$

حجم نداشت

$$B_1 = \frac{hR}{k} = \frac{100 \left(\frac{2.5}{100}\right)}{0.11} = 22.73$$

$$\frac{1}{B_1} = 0.044$$

$$\frac{\theta_3}{\theta_1} = \frac{\theta_3}{\theta_0} \cdot \frac{\theta_0}{\theta_1} \Rightarrow \frac{30 - 40}{10 - 40} = \frac{0.05 \times \theta_0}{\theta_1}$$

$$B = \frac{R}{R} = 1.0 \quad \text{چوب}$$

$$\frac{\theta_0}{\theta_1} =$$

$$\alpha = 0.96 \times 10^{-7} \quad K = 0.11$$

$$l = \frac{V}{A} = \frac{r}{2} = \frac{50}{4} = 12.5 \Rightarrow B_i = \frac{hL}{K} = \frac{12.5 \times 10^{-2} \times 100}{0.11} = 113.63$$

جسم نکه ماسیت

$$B_i = \frac{hR}{K} = \frac{100 \times 25 \times 10^{-2}}{0.11} = 227.3 \Rightarrow \frac{1}{B_i} = 4.4 \times 10^{-3} \approx 0$$


$$\frac{\theta_s}{\theta_i} = \frac{\theta_s}{\theta_o} \cdot \frac{\theta_o}{\theta_i} \Rightarrow \frac{30-40}{10-40} = \frac{\theta_o}{\theta_i} \times$$

$$R = \frac{R}{R} = 1.0 \Rightarrow \frac{\theta_o}{\theta_i} =$$



مثال ۲: یک استوانه بینه خورد و در نظر بیفز از جیس گوشت (خواص فیزیکی آب)

دمای اولیه 30°C

دمای T_p



$$h = 5 \frac{W}{mC} \quad \text{و} \quad T_{\infty} = 100^\circ\text{C}$$



$$\alpha = \frac{K}{\rho C} = \frac{0.604}{997(4177)}$$

$$\alpha = 1.45 \times 10^{-7}$$

$$B_i = \frac{hR}{K} = \frac{5 \left(\frac{2.5}{100} \right)}{0.604} = 0.207$$

$$\frac{1}{B_i} = 4.83$$

$$Fo = \frac{\alpha t}{R^2} = \frac{1.45 \times 10^{-7} (3600)}{(2.5/100)^2} = 0.835 \Rightarrow -\frac{\theta_o}{\theta_i} = 0.7 = \frac{T_o - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$

استوانه

$$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} = \frac{5 \times 10^{-2}}{2\sqrt{1.45 \times 10^{-7} \times 3600}} = 1.11$$

$$\Rightarrow \frac{\theta}{\theta_i} = 1$$

$$\frac{h\sqrt{\alpha t}}{K} = \frac{5 \times \sqrt{1.45 \times 10^{-7} \times 3600}}{0.604} = 1.19$$

$$\Rightarrow \frac{\theta_0}{\theta_i} = \frac{\theta_0}{\theta_i} \left(\frac{\theta_i}{\theta_i} \right) = 0.7 \times 1 = 0.7 \Rightarrow T_p = 17^\circ\text{C}$$

استر
عین
تغییر دما


تغییر دما $z=5$ یا $z=1$ (متر دما)

$$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} = 0.22$$

$$\Rightarrow \frac{\theta}{\theta_i} = 0.85 \Rightarrow \frac{\theta}{\theta_i} \Big|_{T_p} = 0.7 \times 0.85 = 0.595$$

$$\frac{h\sqrt{\alpha t}}{k} = 0.19$$

$$\frac{T_p - T_\infty}{T_i - T_\infty} = 0.595 = \frac{T_p - 10}{20 - 10} \Rightarrow T_p = 15.95$$





$$\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} = \frac{0.0}{2\sqrt{1.45 \times 10^{-7} (t)}} = 0.0$$

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{60 - 400}{37 - 400} = 0.94$$

$$\Rightarrow \frac{h\sqrt{\alpha t}}{k} = \frac{50 \sqrt{1.45 \times 10^{-7} (t)}}{0.604} = 0.05$$

$$t = 2.52 \text{ s}$$



$$\alpha = 6.8 \times 10^{-7}$$

$$Fo = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{6.8 \times 10^{-7} (4 \times 3600)}{\left(\frac{25}{100}\right)^2} = 0.157 \quad \frac{1}{Bi} = 0$$

$$\frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_x = 0.7 \quad \frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_y = \frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_z = 0.7 \Rightarrow \frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_{T_p} = 0.7^3 = 0.343$$

$$\frac{T_p - 400}{10 - 400} = 0.343 \Rightarrow T_p = 266.23^\circ\text{C}$$

$$\frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_{T_p(x,y,z)} = \frac{\theta_0}{\theta_i} \Big|_x \cdot \frac{\theta}{\theta_i} \Big|_y \cdot \frac{\theta}{\theta_i} \Big|_z$$

$$\downarrow$$


$$\frac{\theta_s}{\theta_0} \cdot \frac{\theta_0}{\theta_i}$$

حجم لدا - حل تحلیلی - جداسازی توابع

حجم لدا - $Bi < 0.1$

- نمودارهای هسیلر - نمودار حجم نیمه محدود

با استفاده از نمودارهای توان منبع تولید انرژی به کار برود. برای این کار باید از روش ها حسابی استفاده نمود.



- تفاضل جزئی - معادله دینامیک

- المان محدود - معادله استاتیکی

- حجم محدود

$$\text{از معادله اصلی داریم: } k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow f(x+h) = f(x) + h \frac{df}{dx} + \left[\frac{h^2}{2!} \frac{d^2 f}{dx^2} + \dots \right]$$

$$\Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{f(x+h) - f(x)}{\Delta x} \quad \text{تفاضل پیشرو} \quad O(h)$$

$$f(x-h) = f(x) - h \frac{df}{dx} + \left[\frac{h^2}{2!} \frac{d^2 f}{dx^2} + \dots \right]$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{-f(x-h) + f(x)}{\Delta x} \quad \text{تفاضل پسرو} \quad O(h)$$

$$f(x+h) - f(x-h) = 2h \frac{df}{dx} \Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2\Delta x}$$

$O(h^2)$
تفاضل مرکزی

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T(x+\Delta t) - T(x)}{\Delta t}$$


حال از رابطه اصلی داریم:

برای زمان نقطه از تفاضل پیشرو استفاده می شود.

$$f(x+h) + f(x-h) = \frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

تفاضل مرکزی برای مشتق

حالت پایدار
بدون منبع انرژی
 $T_a, T_b = ?$




$$\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) = 0 \xrightarrow{\text{تفاضل مرکزی}} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T(x+h) - 2T(x) + T(x-h)}{\Delta x^2}$$

$$\frac{(T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}))}{h^2} + \frac{(T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}))}{h^2} = 0$$

اگر $h = K$ باشد در بیشتر مواقع این گونه است.

اگر منبع انرژی داریم

$$T_{i,j+1} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0 \quad \left(\frac{-q''' K}{K} \right)$$



$$a) T_b + 100 + 500 + 20 - 4T_a = 0$$

$$b) T_a + 10 + 500 + 20 - 4T_b = 0$$

با حل این دستگاه خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_a \\ T_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -620 \\ -520 \end{bmatrix} \Rightarrow T_a = 200.66^\circ C, T_b = 182.66^\circ C$$

3.8

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_a \\ T_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -620 \\ -530 \end{bmatrix}$$

حل اگر جای دمای 20 با T_a را 20 و $h = 10$ و جریان حالت یک جسم نیز موجود باشد داریم:

$$a) T_b + 100 + 500 + T_a' - 4T_a = 0$$

$$b) T_a + 10 + 500 + T_b' - 4T_b = 0$$


$$a') -k \frac{dT}{dx} = h(T - T_\infty) \Rightarrow -12 \frac{T_a - T_a'}{0.01} = 10(T_a' - 20)$$

در هر دو حالت $\frac{\Delta T}{\Delta x}$ تغییر می کند

$$b') -12 \frac{T_b - T_b'}{0.01} = 10(T_b' - 20)$$

در هر دو حالت تغییر می کند و تولید انرژی وجود ندارد و فقط جانی است که از روش بالا استفاده کنیم.

بر درجه 2: مربع 50cm از سیاه بادی اولیه 100 و در دمای سطح 400 درجه سانتیگراد است.



$$T_\infty = 10^\circ\text{C}$$

$$T_s = 400^\circ\text{C}$$


س.س دمای مرکز؟

حال مثال تبدیل را در حالت شایسته حل می کنیم:

$$k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) = \rho c \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$$


$$l = \Delta x \times n$$



می توانیم دما هم را بصورت دما اولیه در نظر گرفت

$$\text{روش صریح} \quad \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$$

explicit



$$\frac{\alpha \Delta t}{h^2} = r \rightarrow \text{فوریه}$$

$$r(T_{i+1}^n + T_{i-1}^n) + (1-2r)T_i^n = T_i^{n+1}$$

400 بار تکرار

$$\begin{bmatrix} r & 1-2r & r & 0 \\ r & 1-2r & r & 0 \\ & & 1-2r & r \\ & & & 1-2r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{i-1}^n \\ T_i^n \\ T_{i+1}^n \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{i-1}^{n+1} \\ T_i^{n+1} \\ T_{i+1}^{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

برای سیستم باید بررسی کنیم که $1-2r > 0$ باشد لذا $r < 1/2$ باشد در غیر این صورت مساله را

$$\text{روش ضمنی} \quad \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$$

$$\begin{matrix} n=1 & 0 & \rightarrow & 0 & \leftarrow & 0 \\ n=0 & 0 & & 0 & & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ i \end{matrix} \quad \begin{matrix} r(T_{i+1}^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) + (1+2r)T_i^{n+1} \\ = T_i^n \end{matrix}$$



$$\begin{bmatrix} 1+2r & & & \\ & 1+2r & & \\ & & 1+2r & \\ & & & 1+2r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_i^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_i^n \end{bmatrix}$$

روش گانت-تیلور

$$(1-\omega) \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{h^2} + \omega \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{h^2}$$

$$= \frac{1}{\alpha} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t}$$

$$\omega = 1/2$$



$$(2) \frac{T_1^{(0)} - 2T_2^{(0)} + T_3^{(0)}}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_2^{(1)} - T_2^{(0)}}{\Delta t}$$

$$(3) \frac{T_2^{(0)} - 2T_3^{(0)} + T_4^{(0)}}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_3^{(1)} - T_3^{(0)}}{\Delta t}$$

$$Fo < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\alpha \Delta t}{h^2} < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{6.8 \times 10^{-7} \Delta t}{\left(\frac{16.6}{100}\right)^2} < \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta t < 20000 \text{ sec}$$

$$(2) \frac{400 - 2T_2^{(0)} + T_3^{(0)}}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_2^{(1)} - T_2^{(0)}}{\Delta t}$$


$$(3) \frac{T_2^{(0)} - 2T_3^{(0)} + 400}{h^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{T_3^{(1)} - T_3^{(0)}}{\Delta t}$$

انتقال حرارت تابشی ۲

$$q_{1-2} = F_G \cdot F_{\epsilon} \cdot \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\rightarrow 5.667 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$$

هر جسم ضریب صوری دارد که با دما و طول موج تغییر می کند. ثابت فون یکنیم $G = 200 \frac{W}{m^2}$



با ساده سازی داریم:

$$q_{1-2} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$
$$= 4 \sigma A T_1^3 \Delta T$$


امواج نوری را می توان از این نوع به حساب آورد. امواج تابشی طول موجی بین $100 \mu m$ تا $0.1 \mu m$

را دارند. امواج نوری بزرگی از آن ها هستند. این امواج با سرعت نور حرکت می کنند.

جسم سیاه جسمی ده هر قدر انرژی جذب $E_b = \sigma T^4 \rightarrow \frac{W}{m^2}$ توانش جسم سیاه

σ ضریب استفان بولتزمن

این که هم مقدارش می کند






یک جسم با درجه یک جسم سیاه محسوب می شود



هر جسم یک ضریب صوری یا تابش تابشی


$$\left. \begin{array}{l} \alpha(\lambda, T) \text{ جذب جسم} \\ \tau(\lambda, T) \text{ عبوری نمایی} \\ \rho(\lambda, T) \text{ انعکاس} \end{array} \right\} \alpha + \tau + \rho = 1$$

این براین است که این ضرایب مستقل از λ است. این ضرایب به نوع سطح ماسگی دارد



در انتقال افتراضات هابریناکی

پخش آینه‌ای است




$$E_{A1} = \epsilon \sigma T^4 = \epsilon E_b$$

$$\epsilon = 0.09$$

$$\rightarrow E_{A1} = 0.09 (5.669 \times 10^{-8}) (273 + 23)^4$$

برای جسمی که جسم سیاه محسوب نمی‌شود داریم:

مثال: دو صفحه‌ی سیاه موازی به سمت یکدیگر



حلی می‌کند. حل در این حالت مهم نیست

$$q_{1-2} = (E_{b1} - E_{b2}) A$$

$$A = A_1 = A_2$$

$$q_{1-2} = E_{b1} A - E_{b2} A$$

$$\rightarrow \frac{q_{1-2}}{A} = \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

جسم‌ها هر دو در یک دما هستند و هر دو سیاه هستند بنابراین نیازی به دانستن ضرایب صدور و هندسه نیستیم.

$$E_{b1} = \sigma T_1^4$$

$$T_1$$

$$\epsilon = 1$$

$$A_1$$

$$E_{b2} = \sigma T_2^4$$

در این حالت سطح لالی تابی

$$T_2$$

$$\epsilon = 1$$

$$A_2$$

سطح صاف است و این یعنی تابش

خاله دید سطح می شود F_{i-j} در هر مثال جایی که F_{i-j} مشخص می شود

$$q_{1-2} = E_{b1} F_{1-2} A_1 - E_{b2} A_2 F_{2-1}$$

$F_{1-2} \neq F_{2-1}$ چون سطح ۱ می تواند تمام سطح ۲ را ببیند ولی برعکس سطح ۲ تمام سطح ۱ را نبیند

$$q_{1-2} = \sigma A_1 F_{1-2} T_1^4 - \sigma A_2 F_{2-1} T_2^4$$

در این حالت T_1 و T_2 به هم می رسند. فرضی است که اگر خاکثره های سطح می شود چون در حالت تعادل


تبرید شتابی می رسند. در نهایت داریم: $A_1 F_{1-2} = A_2 F_{2-1}$ خاصیت تبادلی \Rightarrow انتقال حرارت صفر می شود

$$q_{1-2} = A_1 F_{1-2} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

$$A_1 F_{1-2,3} = A_1 F_{1-2} + A_1 F_{1-3} \quad (2)$$


خاصیت جمع پذیری

سطح صاف متحرک خودشان را می بینند




$$\sum_{j=1}^n F_{i,j} = 1.0 \quad (3)$$


احتمالی که خودشان را می بینند



$$F_{1-1} = F_{2-2} = F_{3-3} = 0$$



در این موارد برای محاسبه فاکتور رید باید از جدول های کتاب استفاده نمود



$$F_{1-1} = 0.0$$

$$F_{2-2} = ? \quad \text{یا} \quad F_{1-2} = ?$$


$$\text{یا} \quad F_{2-1} = ?$$

$$A_1 F_{1-2} = A_2 F_{2-1}$$

$$\sum_{j=1}^n F_{1,j} = 1.0 \Rightarrow F_{1,1} + F_{1,2} = 1.0 \Rightarrow F_{1,2} = 1.0$$

$$DL(1.0) = \frac{nDL}{2} F_{2-1} \Rightarrow F_{2-1} = \frac{2}{\pi}$$

$$F_{2-1} + F_{2-2} = 1.0 \Rightarrow \frac{2}{\pi} + F_{2-2} = 1.0 \Rightarrow F_{2-2} = 1 - \frac{2}{\pi}$$



$$F_{1-2} = ? \quad \text{مثال:}$$

$$A_2 = A_3 = \frac{1}{2} A_1$$

استفاده از شکل

$$\beta = \frac{b}{c} = \frac{2a}{a} = 2 = \frac{y}{D}$$


$$\gamma = \frac{a}{c} = \frac{a}{a} = 1 = \frac{x}{D}$$

$$F_{1-2,3} = 0.128 = F_{1-2} + F_{1-3}$$

$$F_{1-2,3} = 2 F_{1-2} \rightarrow F_{1-2} = \frac{0.128}{2} = 0.064$$


$$A_2 F_{2-1} = A_1 F_{1-2} \rightarrow \frac{1}{2} A_1 F_{2-1} = A_1 F_{1-2} \Rightarrow F_{2-1} =$$

$$F_{1-2,3} = F_{1-2} + F_{1-3}$$



درایات جذب کننده

تابش دهی



$$P = (1 - \epsilon) G$$

$$\epsilon = \epsilon E_b$$


$$\alpha + \rho + \tau = 1.0$$

$$\alpha \approx \epsilon$$

$$\tau = 0.0$$

تابش دیوار در فضای خالی

$$\alpha + \rho = 1.0 \Rightarrow \rho \approx 1 - \epsilon$$



J radiosity

رادیانسی

کل تابشیتی که یک سطح را ترک می کند اگر $\tau = 0.0$

$$\epsilon = \alpha$$

$$J = \epsilon E_b + (1 - \epsilon) G$$

وکل انرژی که سطح مژبر را ترک می کند (فقط تابش از تابش نیست)


$$\frac{q}{A} = J - G = \epsilon E_b + (1 - \epsilon) G - G = \frac{\epsilon A}{1 - \epsilon} (E_b - J)$$

$$\frac{E_b - J}{1 - \epsilon}$$

تابشیت از سطح مستقیم و دریا است
حاصل شده از تابش


A_1 J_1 J_2 A_2
 $q_{1-2} = J_1 A_1 F_{1-2} - J_2 A_2 F_{2-1}$
 $q_{1-2} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{A_1 F_{12}}}$

برای یک شبکه کلی سه در سطح:



$q = \frac{\Delta E}{\Sigma R} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}} + \frac{1-\epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}} = \frac{q_{1-2}}{A}$

اگر در سطح موازی باشند تماماً یکدیگر را ببینند




$A_1 = A_2 = A$

$\Rightarrow F_{1-2} = 1$

$q = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{A} \left[\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1} + 1 + \frac{1-\epsilon_2}{\epsilon_2} \right]} = \frac{A \sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$

دو سطح موازی



از رابطه
استفاده می شود.

برای لوله هم صاف است ولی رابطه ی قبل

در دو سطح موازی اگر یکی از اجسام بسیار بزرگ باشد در نتیجه:

$\epsilon_2 = 1 \rightarrow q = \epsilon_1 A \sigma(T_1^4 - T_2^4)$

if $A_2 \rightarrow \infty \rightarrow q = \epsilon_1 A \sigma(T_1^4 - T_2^4)$


$\Rightarrow F_{1-2} = 1.0$

$\frac{1}{\epsilon_1 A_1} - \frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_1} - \frac{1}{\epsilon_2 A_2} - \frac{1}{A_2}$

$\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{A_1} \left(\frac{1}{\epsilon_1} - 1 \right) - \frac{1}{\epsilon_2}$

$$T_1, \epsilon_1 = 0.8$$

$$T_2, \epsilon_2 = 0.4$$



سطوح
ایزوترمیک


$$\frac{q}{A} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.4} - 1} = 0.3636 \sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

حال یک صفحه آلومینیومی بین این دو صفحه قرار می دهیم

$$\frac{q}{A} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_{A1}} - 1) + (\frac{1}{\epsilon_{A2}} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1)} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{0.8} + \frac{1}{0.05} - 1 + \frac{1}{0.05} + \frac{1}{0.4} - 1} = 0.0239 \sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

$$\frac{\Delta q}{q} = \frac{0.3636 - 0.0239}{0.3636} = 93.4\%$$

از گسترش این مقدار کاسته می شود



سطوح ایزوترمیک

$$\left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}}$$

مثال: یک جسم خالصی $A_1 = 4 \text{ m}^2$, $\epsilon_1 = 0.35$, $T_1 = 500^\circ \text{C}$ این جسم با یک جسم دیگر

شد است با $A_2 = 36 \text{ m}^2$, $T_2 = 100^\circ \text{C}$, $\epsilon_2 = 0.75$ در آن صورت $q_{1-2} = ?$

$$\frac{1}{\tilde{F}_{1-2}} = \frac{1}{\epsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - 1 \right) \quad q_{1-2} = A_1 \tilde{F}_{1-2} \sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

$$\left(\frac{q}{A}\right)_{1-3} = \left(\frac{q}{A}\right)_{3-2} = \frac{q}{A} \Rightarrow \frac{\sigma(T_1^4 - T_3^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_3} - 1} = \frac{\sigma(T_3^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} = \frac{q}{A}$$


$$\text{if } \epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 \Rightarrow \frac{q}{A} = \frac{1/2 \sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_3} - 1} = \frac{1/2 \sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}} = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}} \Rightarrow \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}} = \frac{\sigma(T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} \Rightarrow \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{q}{A}\right)_{\text{بسیار}}$$


حاله به حل مثال قبل می پردازیم:

$$\frac{1}{\tilde{F}_{1-2}} = \frac{1}{0.25} + \frac{4}{3.6} \left(\frac{1}{0.75} - 1 \right) \Rightarrow \tilde{F} = 0.3455$$

$$\Rightarrow q_{1-2} = 4 (0.3455) (5.667 \times 10^{-8}) (773^4 - 373^4) = 26.4 \text{ kW}$$



مثال: هر دو جسم را سیاه در نظر بگیرید.



$F_{2-1} = ?$

$$\sum F_{ij} = 0 \Rightarrow F_{1-1} + F_{1-2} + F_{1-3} = 0 \Rightarrow F_{1-2} + F_{1-3} = 0$$

$$F_{2-1} + F_{2-2} + F_{2-3} = 0 \Rightarrow F_{2-1} \checkmark \Rightarrow A_2 F_{2-1} = A_1 F_{1-2}$$

$$\Rightarrow F_{1-2} \checkmark \Rightarrow F_{1-3} \checkmark$$

$$\Rightarrow F_{3-1} \checkmark$$

انتقال حرارت جابجایی: Convection


جابجایی ← طبیعی - آزاد Free convection (نیروی شناوری)
 ← اجباری Forced convection (نیروی انشیری)

$$q = h A (T_s - T_\infty) \quad \text{اجباری باشد کولریاتن ها}$$

انتقال حرارت در این جا بین سیال و دیواره است


اجباری $h \rightarrow 5 - 20$ آزاد $h \rightarrow 20 - 100000$

سیال T_∞ دیوار T_s




برای لامپ هر دو نوع جابجایی وجود دارد
 برای بدن انسان در حالت نشستن یا راه رفتن همگام
 و نشست جابجایی اجباری و نشست طبیعی است

جمع کردن h ها غیر قابل قبول است



$$A = 4\pi r^2$$

q_1




$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

q_2


$$\Rightarrow q = q_1 + q_2 \quad \text{جابجایی}$$

در لوله ها با وجود جریان اجباری یک جدایش رخ می دهد که با هم نمی توان h ها را جمع کرد. در واقع در این

جا هم h ها را هم مساحت ها تغییر کرده است. در h هندسه و احتمالات دما هم است.




$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ بافتن پایدار - شرط تداوم - آرا



$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2) dx dy + \frac{\partial}{\partial y} (\rho u v) dy dx = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

\downarrow $u \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial x}$ \downarrow $u \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial y}$

$$\Rightarrow \rho (u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$



Convective term

$$\rho C_p u \frac{\partial T}{\partial x} + \rho C_p v \frac{\partial T}{\partial y} = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \mu \frac{\partial}{\partial y} (u \frac{\partial u}{\partial y})$$

51. هدایت viscous dissipation
اثری از دسپاتژن

حالی می‌کنیم معادلات را به این صورت بنویسیم:

$$u^* = \frac{u}{u_\infty}, \quad v^* = \frac{v}{u_\infty}, \quad x^* = \frac{x}{L}$$

$$y^* = \frac{y}{L}$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0$$

$$\rho(u^* u_\infty \frac{\partial u^* u_\infty}{\partial x^* L} + v^* u_\infty \frac{\partial u^* u_\infty}{\partial y^* L}) = \mu \frac{\partial^2 u^* u_\infty}{\partial (y^* L)^2} \quad \frac{\partial p}{\partial x} \approx 0$$

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = \left(\frac{\mu}{\rho u_\infty L} \right) \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \rightarrow \frac{1}{Re}$$

$$u \sim u_\infty$$

$$y \sim \delta$$

از اینجاست:

$$\frac{u_\infty}{x} + \frac{v}{\delta} \Rightarrow \bar{u} \sim \frac{u_\infty \delta}{x}$$

now mom. Eq $\Rightarrow u_\infty \frac{u_\infty}{x} + \frac{u_\infty \delta}{x} \cdot \frac{u_\infty}{\delta} \sim \frac{\nu u_\infty}{\delta^2}$

$$\Rightarrow \delta^2 \sim \frac{\nu x}{u_\infty} \Rightarrow \delta \sim \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$\tau_m = \mu \left. \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right|_{y=0} = C_x \rho \frac{u_\infty^2}{2} \Rightarrow C_x = \frac{2\nu}{u_\infty} \left. \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right|_{y=0}$$

friction coefficient

$$\Rightarrow C_m, F = Bl - C_m \frac{\rho u_\infty^2}{2}$$

↓
مقدار منفی
↓
مقدار مثبت

$$C_m = \frac{1}{L} \int_0^L C_x dx$$

حالی می‌کنیم برای استمال جارت این رابطه را بدست آوریم.

محدیت در سیال

$$-KA \frac{dT}{dy} \bigg|_{y=0} = hA(T_w - T_\infty) \Rightarrow h = \frac{-k_f \frac{\partial T}{\partial y} \big|_{y=0}}{T_w - T_\infty}$$

مربوط به سیال است

$$PC_p u \frac{\partial T}{\partial x} + PC_p v \frac{\partial T}{\partial y} = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \mu \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

نقشه صورت تغییرات

2-D, incompressible, S.S, نیروی

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$PC_p \left(u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) = k \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \mu \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

مراکز برای دو تابعی می توان از آن صورت تغییر کرد

نیروی کششی یعنی تنش یعنی ضریب اصطکاک

$$\delta \sim \sqrt{x} Re^{-1/2} \quad \tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \quad C_f \Rightarrow \bar{C}_f \text{ و } F$$

بی بعد سازی

$$T^* = \frac{T - T_\infty}{T_w - T_\infty}$$

از بی بعد سازی معادله انرژی داریم:

$$PC_p (u^* u_\infty \frac{\partial T^*}{\partial x^* L} + v u_\infty \frac{\partial T^*}{\partial y^* L}) = k \frac{\partial^2 T^*}{\partial (y^* L)^2}$$

$$u^* \frac{\partial T^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial T^*}{\partial y^*} = \frac{k}{PC_p u_\infty L} \frac{\partial^2 T^*}{\partial y^{*2}}$$

$$\frac{k}{PC_p} = \alpha \quad \frac{k}{PC_p u_\infty L} = \frac{\alpha}{L} = \frac{1}{Re} \quad \frac{\alpha}{\nu} = \frac{1}{Pr}$$

چونکه

برای مایعات چالاست. برای گازها تقریباً $Pr \approx 0.7$ است. برای مایعات فیزیکی حرکت است. چون سرعت سیال زیاد باشد برای این نقطه ثابت

$$h = \frac{-k_f \frac{\partial T}{\partial y} \big|_{y=0}}{\Delta T} = Nu = \frac{hL}{k_f} \quad \text{نوسلت} \quad \text{نسبت}$$

نسبت اختلاف دما سیال در دیواره

$$h = \frac{-k_s \frac{\partial T}{\partial x} \big|_{x=0}}{\Delta T} = Bi = \frac{hL}{k_s} \quad \text{برای solid}$$

$$T = f(Re, Pr) \quad h = f(Re, Pr) \Rightarrow Nu = f(Re, Pr)$$

این فرض برای جریان اجباری است.

$$Nu = C Re^m Pr^n \quad \text{در جابجایی های اجباری عدد } Nu \text{ معمولاً به این شکل است.}$$

در همه حالات می توان h را به C_f و \bar{C}_f و F ضرایب بدست آورد.

$$h \rightarrow \delta, C_f, F$$

می توان ضخامت لایه مرزی حرارتی δ_T را از روی معادله انرژی بدست آورد.

$$Pr = \frac{\rho}{\alpha} \sim \frac{\delta}{\delta_T} \rightarrow Pr \approx 1 \Rightarrow \delta \approx \delta_T$$

در پرتابل عین هم حرکت می کند.

مشتق جزئی زمان partial Time derivative $\frac{\partial c}{\partial t}$ به معنای

مشتق تامی زمان Total Time derivative $\frac{dc}{dt}$ به معنای

مشتق واقعی زمان Substantial Time derivative $\frac{Dc}{Dt}$ به معنای

$$\frac{Dc}{Dt} = \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial c}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial c}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial c}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{Dc}{Dt} = \frac{\partial c}{\partial t} + u_x \frac{\partial c}{\partial x} + u_y \frac{\partial c}{\partial y} + u_z \frac{\partial c}{\partial z}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u_i \frac{\partial c}{\partial x_i} = \frac{\partial c}{\partial t} + u \cdot \nabla c \quad \nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{c.v} \eta \rho dV + \int_{c.s} \eta \rho v \cdot dA$$

$$\eta = 1 \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \int_{c.v} \rho dV + \int_{c.s} \rho v \cdot dA = 0 \Rightarrow \dot{m}_{in} = \dot{m}_{out}$$



$$-\rho u_1 A_1 + 0 + \rho u_2 A_2 = 0$$

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \phi \mathbf{v} = S \quad \text{Source Term}$$

$$\phi = P, \quad S = 0 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot P \mathbf{v} = 0$$

2-D, incompressible, s.s, newtonian

$$\nabla \cdot P \mathbf{v} = 0 \rightarrow P \cdot \nabla \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla P = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

S برای حالت همدردی است.
S تغییرات
و تنش

حال در هر دو سرعت داریم:

$$\phi = P \mathbf{v}$$

$$\frac{\partial P \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \cdot P \mathbf{v} \mathbf{v} = S \rightarrow P, \tau, F_B, F_g$$

$$\frac{\partial P \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \cdot P \mathbf{v} \mathbf{v} = S$$

$$\frac{\partial P \omega}{\partial t} + \nabla \cdot P \omega \mathbf{v} = S$$

$$P = \text{const}, \quad S.S, \quad \mu = \text{const}$$

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (u \mathbf{v}) \right) = - \underbrace{\nabla p}_{\text{فشار}} + \underbrace{\mu \nabla^2 \mathbf{v}}_{\text{شرایط حرکت}} + \underbrace{\rho \mathbf{g}}_{\text{فشار}}$$


از روی واحد این عبارت ها

2-D, incompressible, newtonian, S.S.

اعمال می شود

$$\text{no pressure gradient} \quad \frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

در جریان



no-slip condition

$$u = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \text{at } y = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{1}{Re} \Rightarrow \delta \quad Nu = \frac{hL}{k_f} \quad Re = \frac{\rho V L}{\mu}$$

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{1}{Re \cdot Pr} \Rightarrow \delta_t \quad Pr = \frac{\nu}{\alpha}$$

$$\nu = \alpha \Rightarrow \delta = \delta_t$$

$$\delta \sim \frac{5x}{Re^{1/2}}$$

$$\rho c_p (u_{\infty} \frac{T_{\infty}}{x} + \frac{u_{\infty} \delta_t}{x} \frac{T_{\infty}}{\delta_t}) = \frac{k T_{\infty}}{\delta_t^2} \Rightarrow \delta_t^2 = \frac{k \nu}{\rho c_p u_{\infty} x} \Rightarrow \delta_t = \frac{5x}{Re^{1/2} \cdot Pr^{1/3}}$$

$$Pr \gg 1.0 \quad \text{مایعات روغن آب}$$

$$Pr \ll 1.0 \quad \text{مایعات فلزی}$$

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} \approx \frac{\delta}{\delta_t}$$

$$\Rightarrow \delta \rightarrow \tau_w = \mu \frac{du}{dy} = C_f \frac{\rho V^2}{2} \Rightarrow \frac{0.664}{Re^{1/2}} = C_f \Rightarrow C_f = \frac{1.332}{Re^{1/2}} \quad \text{5.6}$$

$$\delta_L = \frac{5x}{\text{Pr}^{1/3} \text{Re}^{1/2}}$$

معادلت هیراتی سیال به نواریت جابجایی سیال

$$T = f(\text{Re}, \text{Pr})$$

نسبتین ضخامت لایه است

$$h = f(\text{Re}, \text{Pr})$$

$$\Rightarrow \text{Nu} = 0.332 \text{Re}^{1/2} \text{Pr}^{1/3}$$

$$\text{Nu} = f(\text{Re}, \text{Pr})$$

$$h_x = \frac{k}{x} (0.332) \text{Re}^{1/2} \text{Pr}^{1/3}$$

این رابطه برای عدد رینولدز درست است

$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx \Rightarrow \text{Nu} = 0.664 \text{Re}^{1/2} \text{Pr}^{1/3}$$

$$\frac{T_w + T_\infty}{2} = T_f$$

خواص ترموفیزیکی مایه در دما T_f محاسبه می شود.

* \bar{h} باید حساب شود چون معمولاً نقطه ای ترمز استفاده کرد. در جدول کتاب فشار اتمسفر است

ولی اگر بخواهد فشار عوض شود باید P را قانون گاز ما کابل استفاده کرد فقط P هست و عوض می شود

و البته عوض می شود

1. مقدار Nu و Re و Pr را داریم:

$$\tau = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0}$$

رابطه از روابط اصطکاک با ضریب جابجایی

$$\tau = c_x \frac{\rho u_\infty^2}{2} \Rightarrow \frac{c_x}{2} = 0.332 \text{Re}_x^{-1/2}$$

مقدار استاتیون

$$\Rightarrow \text{St} = \frac{\text{Nu}}{\text{Re} \cdot \text{Pr}}$$

$$\text{Nu}_x = 0.332 \text{Re}_x^{1/2} \text{Pr}^{1/3}$$

$$St = \frac{h L / k}{\frac{PVL}{\mu} \cdot \frac{\nu}{\alpha}} = \frac{h \Delta T}{\dot{m} C_{p\infty} \Delta T}$$

* نسبت دماوی به جنبه دینامیکی

انرژی

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = k / \rho c_p \\ \nu = \mu / \rho \end{array} \right.$$

$$St_x - Pr^{2/3} = \frac{C_x}{2}$$

این معادله نام رینولدز - کولبرن معروف است که با اندازه گیری

کشن سطحی می توان ضریب جابجایی را محقق نمود.

$$Nu = \frac{hL}{k_f} \quad Re = \frac{PVL}{\mu} \quad Pr = \frac{\nu}{\alpha} \quad St = \frac{Nu}{Re \cdot Pr}$$

نکته:

$$Pe = Re \cdot Pr$$

تعامی روابط بالا در جابجایی اجباری است

حالی خواهیم در مورد جریان معشوش بحث کنیم


$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$Re > 5 \times 10^5$$

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\rho \left(u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} \right) = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

$$\begin{aligned} T &= \bar{T} + \theta' \\ U &= \bar{U} + u' \end{aligned}$$



با تغییر در حالت تدریجی داریم: Pr معشوش


$$\left(\begin{array}{l} \nu + \nu_t \\ \alpha + \alpha_t \end{array} \right)$$

کار خاص هندی بدست می آید.

تقریباً

$$Nu = 0.0296 Re_x^{4/5} Pr^{1/3}$$
 توربولانس

$$\overline{Nu}_x \approx Nu_x$$
 معیشت



در سیستم مرجع های مختلف قطعات آب

پایین می ریزد و جریان لغزنده را به واسطه انتقال

حرارت در آن


$$St = \frac{Cf/2}{1 + 2.11 Re^{-0.1} (Pr - 1)}$$

برای جریان معیشت در لوله

$$St Pr^{2/3} = \frac{Cf}{8}$$

مثال: یک لامپ 40 W فشرده است. دمای سطح آن 127 °C، دمای محیط 27 °C، قطر لامپ

50 میلی متر و سرعت جریان هوا آزاد 0.3 m/s است. میزان انتقال حرارت به صورت Convection چقدر



$T_s = 127^\circ C$

$T_\infty = 27^\circ C$

$V_\infty = 0.3 \text{ m/s}$

خواص دینامیک حالت در دما سرد است

Sphere

$$Nu = 0.37 Re^{0.6}$$

$$Nu = 2 + (0.4 Re^{1/2} + 0.06 Re^{2/3}) Pr^{1/4} (\frac{\mu_\infty}{\mu_s})^{1/4}$$

$$Pr = 0.4 (\frac{\mu_\infty}{\mu_s})^{1/4} \rightarrow T_w$$

همواره Nu بزرگتر از 2 است.

$$T_f = \frac{127 + 27}{2} = 77^\circ C \Rightarrow \rho_f = 2.079 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$k_f = 0.03 \text{ W/mK}$$

$$Pr = 0.697$$

$$Re = \frac{VD\rho}{\mu} = \frac{0.3(50 \times 10^{-3})}{2.079 \times 10^{-5}} = 721.5 \Rightarrow Nu = 0.37(721.5)^{0.6}$$

59
$$\Rightarrow h = \frac{k_f}{D} (0.37)(721.5)^{0.6} = 11.52 \text{ W/m}^2 \cdot K$$

$$T_{\infty} = 27^{\circ}\text{C} \Rightarrow Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{0.3 (50 \times 10^{-3})}{15.69 \times 10^{-6}} = 956$$

$$Nu = 2 + (0.4 (956)^{1/2} + 0.06 (956)^{2/3}) (0.708)^{0.4} \left(\frac{1.3462}{2.286} \right)^{1/4}$$

$$Nu = 14.21$$

$$h = \frac{0.026}{0.05} Nu = 7.4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$Q = hA \Delta T = 11.52 \left(\pi \frac{D^2}{4} \right) (127 - 27) = 2.26 \text{ W}$$

(*) قوت شوکل درجهان اجباری $\pi r^2 = A$

$$\frac{2.26}{40} = 5.65\%$$

درصد Convection

اجباری

$$q = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4) = 5.667 \times 10^{-8} (\pi (0.05)^2) (400^4 - 300^4)$$

$$\epsilon = 1.0 \Rightarrow 7.79 \text{ W}$$

$$\frac{7.79}{40} = 19\%$$

$$Re < 2300$$

جریان آرام

جریان داخل لوله ها

$$u = \frac{1}{4r} \frac{dp}{dx} (r^2 - r_0^2) \Rightarrow \frac{u}{u_0} = \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right)$$

$$f = \frac{64}{Re}$$

محل

$$\Rightarrow \text{معادله انرژی} \Rightarrow PCP u \frac{\partial T}{\partial x} = k \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right)$$

$$T = ?$$

پروفیل دما از دجه دم جوی زده می شود

① $T = cte$
② $q'' = cte$

کاملاً گسترش یافته

$\frac{dT}{dx} = 0$

$NU_{(1)} = 3.66$ Laminar
 $NU_{(9)} = 4.364$ fully developed

در حالت دمای دیواره ثابت و بار ثابت در نظر می گیریم.

شعاع هیدرولیک

$DH = \frac{4A}{P}$

قطر هیدرولیک

↑↑↑↑
گرم کردن

↑↑↑↑
 q'' یا T

گراف NU در مقابل x/D با مقادیر 3.66 و 4.36

$NU = C Re^m Pr^n$

نشان دهنده این است که در دینامیک

از روی نمودار بدست می آید

دما در سطح مقطع به هم گسترش یافته اند

در برده 8.56 و 8.57

$(Gz)^{-1} < 0.1$ از نمودار استفاده می شود.

اگر $Re > 2300 \Rightarrow NU = 0.023 Re^{4/5} Pr^n$ نیتون بولتز

$n = 0.3$ سرد کردن


$n = 0.4$ گرم کردن

$(Pr < 1.0) \{ (Pr)^n \}$ سینال فلزی

Q1. ① $Re \rightarrow$ ② $Gz \rightarrow$ if $Gz > 0.1 \Rightarrow NU_{(1)} \sim NU_{(9)}$

مثال ۸: لوله با قطر ۲.۵ cm و دی بزرگ آب ۰.۱ kg/s در دمای ۶۰°C در معرض محیط با سرعت

۵.۳ m/s و $T_{\infty} = 27^{\circ}\text{C}$ میخیزد. کف خارجی ۳ cm از جنس استیل. طول لوله برابر با قطر



۱. دما خروجی را بیابید

$$\Rightarrow Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{\rho^4 \dot{m} / (\pi D^2 \cdot D)}{\mu} = \frac{\dot{m}^4}{\pi D \mu} = \frac{4(0.1)}{\pi (2.5 \times 10^{-2}) (4.71 \times 10^{-4})}$$

$$\dot{m} = \rho A V \Rightarrow \dot{m} = \rho \frac{\pi}{4} D^2 V \Rightarrow V = \frac{4 \dot{m}}{\pi D^2}$$

$$Re = 10813 > 2300 \quad \text{تورbulانت}$$

$$Nu = 0.023 Re^{4/5} Pr^{0.3} = 0.023 (10813)^{4/5} (3.01)^{0.3} = 54$$

$$\frac{k_f}{D} Nu = h \Rightarrow h = 54 \times \frac{0.654}{0.025} = 1412 \text{ W/m}^2\text{K}$$


$$Re = \frac{1.87(0.3)(3 \times 10^{-2})}{1.84 \times 10^{-5}} = 572$$



$$Nu = C(Re)^n \quad \left. \begin{array}{l} 40-4000 \\ C = 0.615 \\ n = 0.466 \end{array} \right\} \Rightarrow Nu = 0.615(572)^{0.466} = 11.86$$

$$h_o = 0.026 \times \frac{11.86}{0.03} = 10.27 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{r_i \ln(r_o/r_i)}{k} + \frac{r_i}{r_o} \frac{1}{h_o}} = \frac{1}{\frac{1}{1412} + \frac{1.25 \ln(2.5/2)}{1000} + \frac{3}{2.5} \frac{1}{10.27}}$$




$$q = U_i A_i \Delta T = \dot{m} c_p \Delta T$$

تغییرات دما در طول لوله ثابت می‌شود

$$q = 8.5 \times (\pi) \left(\frac{2.5}{100} \right) (15) (60 - 27)$$

$$= 0.1 (4180) (60 - T_{\text{خارج}})$$

$$T_{\text{خارج}} = 59.21^\circ \text{C}$$



$$Nu = C Re^m Pr^n$$


$$\Rightarrow T = f(Re, Pr)$$

$$Pr \ll 1.0 \quad (Re Pr)^n = Pe^n$$

$\left. \begin{array}{l} \text{پهنای} \\ \text{موتور} \\ \text{انرژی} \end{array} \right\} \begin{array}{l} u \\ T \end{array}$

$$\Rightarrow h = \frac{-k_f \frac{\partial T}{\partial y} |_{y=0}}{\Delta T}$$

$$h = f(Re, Pr)$$



لایه مرزی سرعت = لایه مرزی حرارتی $Pr = 1$

$$\frac{\partial P}{\partial x_i} \approx 0$$

$$2 = D$$

$$S.S$$

جریان

$$W = 1.0$$

incompressible - آرام

$$\dot{m}_{AB} = \left[\int_0^H \rho u dy \right] w$$

$$\dot{m}_{BC} = \left[\int_0^H \rho u dy + \left(\frac{\partial}{\partial x} \int_0^H \rho u dy \right) dx \right] w$$

$$\dot{m}_{BC} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_0^H \rho u dy \right] dx \cdot w$$

Energy flow in

$$\dot{E}_{AB} = \int_0^H c_p u T dy$$

$$e = \frac{1}{2} h = c_p T$$

Energy flow out

$$\dot{E}_{CD} = \int_0^H c_p u T dy + \frac{d}{dx} \left[\int_0^H c_p u T dy \right] dx$$

$$\dot{E}_{BC} = \frac{d}{dx} \left[\int_0^H c_p u T_{\infty} dy \right] dx$$

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^H c_p u T dy \right] dx - \frac{d}{dx} \left[\int_0^H c_p u T_{\infty} dy \right] dx =$$

$$- \frac{d}{dx} \left[\int_0^H c_p u (T - T_{\infty}) dy \right] dx = S$$

$$S_t \Rightarrow T_{\infty} - T \Rightarrow H = \delta t \Rightarrow \frac{d}{dx} \left[\int_0^{\delta t} c_p u (T - T_{\infty}) dy \right] dx$$

پرونده تقریبی کنیم

$$= -k_f \frac{dT}{dy} \Big|_{y=0}$$

یک پروفیل دما و سرعت حدس زده می شود راجع می شود

$$T = T_{\infty} \quad \text{for all } y \quad \frac{T - T_{\infty}}{T_w - T_{\infty}} = \frac{y}{\delta} \quad \delta \text{ لایه مرئی دما}$$

حرارتی

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} c_p u_{\infty} (T - T_{\infty}) dy = -k_f \frac{dT}{dy} \Big|_{y=0} \quad \text{با استفاده از معادله بالادست}$$

$$\int_0^{\delta} \frac{c_p u_{\infty} (T_w - T_{\infty})}{\delta} y \cdot dy = \frac{c_p u_{\infty} (T_w - T_{\infty}) \delta}{2}$$

$$k \frac{dT}{dy} \Big|_{y=0} = k \frac{T_w - T_{\infty}}{\delta} \Rightarrow \frac{d}{dx} \left[\frac{c_p u_{\infty} (T_w - T_{\infty}) \delta}{2} \right] = k \frac{T_w - T_{\infty}}{\delta}$$

$$\delta d\delta = \frac{2k}{c_p u_{\infty}} dx \Rightarrow \delta^2 = \frac{4k}{c_p u_{\infty}} x + C \Rightarrow \delta = 0 \text{ @ } x = 0 \Rightarrow C = 0$$


$$\Rightarrow \delta^2 = 4x^2 \frac{K}{\rho C} \cdot \frac{\mu}{\mu_{\infty} x} = \frac{4x^2}{Re Pr} \Rightarrow \delta = \frac{2x}{(Re_x Pr)^{1/2}}$$

$$h_x(T_w - T_{\infty}) = \frac{K(T_w - T_{\infty})}{2x} (Pe Re)^{0.5}$$

$$\frac{h_x}{K} = Nu = 0.5 (Re_x Pr)^{1/2} \Rightarrow \boxed{Nu = 0.5 Pe^{1/2}}$$

حاصل تقریباً برای حالت "خن" کاری است تقریباً برای میال نلری است.
در غیری که سبب h جایابی با دوایق نلسان قرار می دهیم
جایابی آزاد

سکن است که نلری انتری را بشه با نلسیم دی بولون است که نلری شکاری غالب برای نلری است.



بی دیک کردن رنیدست آوردید؟

صفحه یکت - قائم - 2-D
ترکم نایندیر - پاییز - نلری

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$
$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{V_{\infty}} \frac{V - V_{\infty}}{T - T_{\infty}} = \frac{P_{\infty} - P}{P(T - T_{\infty})}$$

$$P(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}) = \frac{\partial P}{\partial x} - \rho g + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho g$$

$$Gr = \frac{g \beta (T_w - T_{\infty}) x^3}{\nu^2}$$

برای سواد دیکر جدول
استیجایی
 $\beta = \frac{1}{T_{\infty}}$
در کارها

که گرافست
Grashof
از بی لیکر کردن بدست می آورند

الترتيب: ا، د - Re كوكب

$$Nu = f(Gr, Pr)$$

$$Nu = f(Gr, Pr)$$

صفت الاستقرى
 صفت ثابت
 حركى

$$\frac{Gr}{Re^2} = \frac{\rho \cdot g \cdot \beta \cdot \Delta T \cdot L^3}{\mu^2}$$

عدد رانديت (Re)

$NU = C (Gr Pr)^{1/2}$ در حد اول دینولد ها

$$= c R a^n$$

← تعریف خاصی ندارد (RE)

$$\text{Gr. Pr} = \text{Gr. Ra}$$

دعوتِ توحید اور اسلام

و اگر کم یون هیدروژن آزاد عدد را می باشد باید در صفحات کتاب 10^9 را R_A باشد.

$Re = \frac{Gr}{\mu Re^2}$

$\left\{ \begin{array}{l} \ll 1 \\ \approx 1 \\ \gg 1 \end{array} \right.$	اجباری	
	Mixed	آزاد-اجباری (0.8 - 1.5)
	آزاد	

لامپ هردو است

En... نیردی شادری به الرحب است. ولی در واقع هر سه نیردی شادری، نرحب و اشری است.

$$Ri = \frac{Gr}{Re^2} \rightarrow \text{Ritchardson number}$$

که در وارداتی های دهانی

$$q = hA\Delta T$$

ریا الوردی ها استوار می شود

۱۸۰۶ ج یان ترور لاس اربابی به طول نه ارد

40 watt

مثال: لامپ که تبخیر شده است

$$T_b = 127^\circ\text{C}$$

$$T_\infty = 27^\circ\text{C}$$

$$Gr = \frac{\beta \Delta T (50/1000)^3}{\nu^2} =$$

$$D = 50 \text{ mm}$$

% lost by convection

$$\frac{9.8 \left(\frac{1}{77+273} \right) (100) \left(\frac{50}{1000} \right)^3}{(2.07 \times 10^{-5})^2} \sim 8.1 \times 10^5$$

Free?

β باید حتماً کلون را بگیریم باشد

$$\frac{Gr}{Re^2} = \frac{8.1 \times 10^5}{(721.5)^2} = 1.55$$

آزاد - اجباری

$$Nu = 2 + 0.43 (Gr Pr)^{1/4}$$

هولمن آزاد

درجهان هاسپای آزاد هم Nu بزرگتر از 2

است

$$Nu = 2 + 0.43 (8.1 \times 10^5 \times 0.7)^{1/4}$$

است Pr کا عدد 0.7

$$= 13.8$$

$$\frac{hD}{k_f} = 13.8 \Rightarrow h_{\text{eff}} = \frac{13.8 (0.028)}{\frac{50}{1000}} = 7.73 \text{ W/m}^2\text{C}$$

$$q = hA\Delta T = 7.73 \times \pi \left(\frac{50}{100} \right)^2 (100) = 6.07 \text{ W}$$

(*) تجزیه شده درجهان آزاد $A = 4\pi r^2$ باشد

$$\text{lost} = \frac{6}{40} = 15\%$$


از تستیج سیم لامپ صرف تعریف فقط جواب دهنه

گرفته شده است

20% تستیج

6.0% اجباری

طراحی مبدل حرارتی



$$D_i = 2.5 \text{ cm}$$

$$D_o = 3 \text{ cm}$$

$$K = 17 \text{ steel}$$

$$V_p = 3 \text{ m/s}$$

$$U_{\infty} = 0.3 \text{ m/s}$$

$$T_{\infty} = 27^{\circ}\text{C}$$

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{1000 (3) (2.5/100)}{4.71 \times 10^{-4}}$$

$$= 1.6 \times 10^5 \quad \text{توربولانس}$$

$$Nu = 0.023 Re^{4/5} Pr^n = 0.023 (1.6 \times 10^5)^{4/5} (3)^{0.3} = 465.76$$

$$h_i = \frac{0.659 (465.76)}{0.023} = 60.92 \times 10^3 \approx 1.2 \times 10^4 \quad \text{آب اجزای است}$$

$$Gr = \frac{9.8 \left(\frac{1}{27+273} \right) (60-27) \left(\frac{3}{100} \right)^3}{(15.7 \times 10^{-6})^2} = 1.18 \times 10^5 \quad \text{چون سرعت سیال بالا است دیگر نیاز به کاسه نیست}$$

دمای سطح لوله دائماً در حال تغییر است باید تخمین بزنیم افت دمای سطح ما 60°C باشد
باید سعی در حفظ شود

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{(0.3) \left(\frac{3}{100} \right)}{15.7 \times 10^{-6}} = 573.2$$

$$\Rightarrow \frac{Gr}{Re^2} = \frac{1.18 \times 10^5}{(573.2)^2} = 0.34 \quad \text{اجبای}$$

$$Nu = C Re^n = 0.615 (573.2)^{0.466} = 11.9$$



$$h = \frac{11.9 (0.03)}{0.03} = 11.9$$

$$U_o = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{r_i \ln r_o/r_i}{K} + \frac{r_i}{r_o} \frac{1}{h_o}} = \frac{1}{\frac{1}{12000} + \frac{0.025 \ln(3/2.5)}{2(17)} + \frac{2.5}{3} \cdot \frac{1}{11.9}}$$

$$= 14.6$$

$$Q = U_i A_i \Delta T = 14.6 (\pi) \left(\frac{2.5}{100} \right) L (60 - 27) = m C_p \Delta T$$

ثابت بودن دمای 60 مشکل دارد.




از روش‌ها مختلف استفاده می‌کنند این ثابت بودن دما را در نظر نمی‌گیرند. روش متوسط‌گرفته LMTD

E-NTU



$$Q = UA F \Delta T_{\log \text{rithmic}}$$

(بتعداد درج تصحیح - فاکتور)


$$\Delta T_{\log} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}}$$



هسته - موزون




غیر هتسو



$$U_i A_i F \Delta T_{lm} = \dot{m}_c c_p (60 - T_{ow})$$

$$(19.) A_i F \frac{(60-27) - (T_{ow}-27)}{\ln \frac{60-27}{T_{ow}-27}} = P A U C_p (60 - T_{ow})$$


طراحی خیل ها :



1- روش LMTD

2- روش C-NTU

$$q = U A F \Delta T_{lm}$$



$$U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{r_1 \ln(r_2/r_1)}{k_1} + \frac{r_2}{h_2}}$$

اثبات ΔT_{log}

$$dq = \dot{m}_c c_c dT_c = -\dot{m}_h c_h dT_h$$

$$d(T_h - T_c) = -dq \left(\frac{1}{\dot{m}_h c_h} + \frac{1}{\dot{m}_c c_c} \right)$$

$$\Rightarrow \int \frac{d(T_h - T_c)}{T_h - T_c} = - \int U \left(\frac{1}{\dot{m}_h c_h} + \frac{1}{\dot{m}_c c_c} \right) dA$$

$$\Rightarrow \ln \frac{T_{h2} - T_{c2}}{T_{h1} - T_{c1}} = -UA \left(\frac{1}{\dot{m}_h c_h} + \frac{1}{\dot{m}_c c_c} \right)$$


$$q = \dot{m}_h c_h \Delta T = \dot{m}_h c_h (T_{h2} - T_{h1})$$

$$= \dot{m}_c c_c (T_{c2} - T_{c1})$$


$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{h1} - T_{c2}) - (T_{h2} - T_{c1})}{\ln \frac{T_{h1} - T_{c2}}{T_{h2} - T_{c1}}} = \frac{\Delta T_{دری} - \Delta T_{خروجی}}{\ln \frac{\Delta T_{دری}}{\Delta T_{خروجی}}}$$

از دیاگرام صورتی بردن دما نزدیک هم بودن و جواب شد باید از رابطه‌ی زیر استفاده کنیم:

$$\Delta T_{\text{metric}} = \frac{\Delta T_{دری} + \Delta T_{خروجی}}{2}$$



طول میل



طول میل

$$Q = 300000 \text{ W}$$

$$Q = UAF \Delta T_{log}$$

$$U = 300 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$A = ?$$

$$F = 1.0$$

در مورد هسوسو غیر هسوسو

$$A = ?$$

زمانی که اولی ها پنج نذر ده اند

$$\Delta T_{log} = \frac{(90-20) - (60-50)}{\ln \frac{90-20}{60-50}} = 30.8 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{log} = \frac{(90-50) - (60-20)}{\ln \frac{90-20}{60-50}}$$

13

باید کم می شوند و هسوسو اختلاف 40 است لذا برای غیر هسوسو داریم:

$$\Delta T_{min} = 40^{\circ}C \quad \leftarrow \text{خبر لازم}$$

حال A ها را محاسبه کرده و هر کدام را کمتر

است چون مواد کمتری مصرف می شود لذا از عیب بخیر و معسر استفاده می کنیم

چون در روش اول نیاز به حرارت دما است و دمای چرخه به دست می آید لذا داشتن این دما

مشکل است به همین دلیل از روش NTU - ε استفاده می شود

$$\epsilon \rightarrow \text{ضریب اثر بودن} = \frac{q_{\text{داتی}}}{q_{\text{max}}}$$

$$\dot{m} C_p \text{ سیال ①} = C \text{ ①}$$

$$\dot{m} C_p \text{ سیال ②} = C \text{ ②}$$

در این روش دبی ها و دماهای ورودی را به ما می دهند از دو مقدار C با لایه کمتر است max و min


$$C = \frac{C_{min}}{C_{max}} \quad \text{در این جا تعریف می شود}$$

بر این اساس ε تعریف می شود:

$$\epsilon = \frac{\dot{m} C_p)_1 \Delta T_1}{C_{min} (\Delta T_{max})} = \frac{\dot{m} C_p)_2 \Delta T_2}{C_{min} (\Delta T_{max})}$$

$$NTU \quad \text{number of Transfer unit} = \frac{AU}{C_{min}}$$

تعداد ستاره اشکال حرارت



water $\dot{m} = 0.05 \text{ kg/s}$ $T_i = 400 \text{ K}$ $T_o = 330 \text{ K}$ مثال ۱

air $\dot{m} = 0.75 \text{ kg/s}$ $T_i = 300 \text{ K}$

$U = 200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ $A = ?$

۱- مدل Cross-flow دو سیال با مختلا « unmixed »

۲- مدل لولای غیرمختل

LMTD $\rightarrow q = UAF\Delta T_m \Rightarrow q = \dot{m}c_p\Delta T$ آب $= 0.05 (4130) (400 - 330)$

$q = 14630$


$14630 = q = \dot{m}c_p\Delta T$ هوا $= 0.75 (1000) (T_{ao} - 300) \Rightarrow$

$\Rightarrow T_{ao} = 320 \text{ K}$

$R = \frac{300 - 320}{330 - 400} = 0.286$

$P = \frac{330 - 400}{300 - 400} = 0.7$

$\Rightarrow F = 0.95$



$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$, $P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$

$14630 = 200 (0.95) (A) (39.71)$

(شکل ۱۰-۱۰ کتاب)

$\Delta T_{log} = \frac{(400 - 300) - (330 - 320)}{\ln \frac{400 - 300}{330 - 320}} = 39.71 \text{ K}$

$\Rightarrow A = 1.9 \text{ m}^2$

نوع جریل	LMTD A	E-NTU
cross flow	1.9	1.81
غیر همسو لولایی	1.8	1.41
یک پرست و لول		1.67

E-NTU

$$mC_p)_{\text{water}} = (0.05)(4180) = 209 = C_{\min} \quad mC_p)_{\text{air}} = (0.75)(1000) = 750 = C_{\max}$$

$$C = \frac{209}{750} = 0.28$$

$$NTU = \frac{AU}{C_{\min}} = ?$$

از نمودار $\Rightarrow 1.75$

$$E = \frac{q_{\text{وادی}}}{q_{\max}} = \frac{(400-330)}{400-300} = 0.7$$

املا شد برای q_{\max} در دمای بالاتر باشد چون در خروجی ها

هم می رسند اختلاف آن ها کم است.

$$1.75 = \frac{A(200)}{209} \Rightarrow A = 1.81$$

$$NTU = 1.3 \Rightarrow 1.3 = \frac{A(200)}{209} \Rightarrow A = 1.4$$

(10-13)

در صورتی که دمای آب سرد است از جدول (10-3) و (10-4) استفاده شود

$$\text{به فضای سینی دارد} \quad 1.8 \text{ m}^2$$


$$NTU = 1.8 \Rightarrow \pi \left(\frac{2.5}{100} \right) L = 1.8 \Rightarrow L = 23 \text{ m}$$

غیر منطقی برای اتومبیل است.

پوشال کوا در واقع mixed است و بی تفاوتها unmixed هستند.


$$0.5 \pi \left(\frac{2.5}{100} \right) n = 1.9 \Rightarrow n = 50 \quad \text{تعداد لوله ها}$$

طول لوله ها



$$NTU = 1.6 \Rightarrow \frac{A(200)}{209} = 1.6 \Rightarrow A = 1.67$$

$$0.5 \pi \left(\frac{2.5}{100} \right) n \leq 1.67 \Rightarrow n =$$



① To heat water

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$T_{c,in} = 15^\circ\text{C}$$

$$T_{c,out} = ?$$

$$\dot{m}_c = 2 \text{ kg/s}$$

چون دمای ورودی را ندانیم لذا فقط ϵ و NTU

می توان استفاده نمود:

② $c_p = 2600 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ اینکه لیست:

$$\dot{m}c_p)_h = 1(2600) = 2600 \quad C_{min}$$

$$T_{h,i} = 85^\circ\text{C}$$

$$\dot{m}c_p)_c = 2(4180) = 8360 \quad C_{max}$$

$$T_{h,out} = ?$$

$$\dot{m}_h = 1 \text{ kg/s}$$

$$C = \frac{C_{min}}{C_{max}} = \frac{2600}{8360} = 0.31$$

$$U = 500 \text{ W/m}^2\cdot\text{C}$$

$$\Rightarrow \epsilon = 0.75$$

transverse تبادل

$$NTU = \frac{AU}{C_{min}} = \frac{10(500)}{2600} = 1.9$$

$$q_{max} = C_{min}(85 - 15)$$

$$= 182000$$

$$\epsilon = \frac{q}{q_{max}} = \frac{26000 (85 - T_{h,out})}{182000} = \frac{8360 (T_{c,out} - 15)}{182000}$$

$$T_{h,out} = 32.5^\circ \text{C}$$

$$T_{c,out} = 31.3^\circ \text{C}$$

فیلتر جیل با دریا و رودخانه کار کند $\rightarrow C_{max} \rightarrow \infty$ لذا $C \approx 0$ می شود


$$C = \frac{C_{min}}{C_{max}} = 0 \rightarrow \text{در کنار شورما و از این اثرها}$$



$$\epsilon = 1 - e^{-NTU} \quad \text{در صورتی که } C \text{ صفر باشد به این وسیله}$$

ϵ جیل بدست می آید

نتیجه به عنوان صفحه ی تخت حساب می شود برای Re که جریان آزاد باشد



$$Nu = C R^m Pr^n$$


$$Re = \frac{\rho u L}{\mu}$$

$$L = \frac{1}{\frac{1}{L_h} + \frac{1}{L_v}}$$

تقریباً در هر دو حالت سبب است:

$$D_h = \frac{4A}{P} \quad R_h = \frac{A}{P}$$

مثال:



$$T_f = \frac{80 + 40}{2} = 60^\circ \text{C}$$

$$\rho = \frac{1}{T_f} = \frac{1}{60 + 273} = 0.003$$

$$\rho_p = 1000$$

$$\mu = 2 \times 10^{-5}$$

$$P = \frac{P}{RT} = \frac{5 \times 10^{132} \times 10^5}{(287)(333)} = 5.3$$

$$Pr = 0.71$$

$$K = 0.028$$

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{5.3 (0.5) (10)}{2 \times 10^{-5}} = 1.32 \times 10^6$$

در می توانیم از رابطه ی قبل استفاده کنیم (با تاثیر 3m کم)

است. در این جا چون می دانیم آزاد است یا اجباری برای طول زکرت (تقریباً)

می بینیم.

$$Gr = \frac{\rho^2 g \beta \Delta T L^3}{\mu^2} = \frac{(5.3)^2 (9.8) (0.003) (80 - 40) (10^3)}{(2 \times 10^{-5})^2}$$

$$= 8.26 \times 10^3$$

$$\frac{Gr}{Re^2} = \frac{8.26 \times 10^3}{(1.32 \times 10^6)^2} = 47.41 \quad \text{آزاد}$$

$$L = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{3}} = 2.31$$

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{(5.3)(0.5)(2.31)}{2 \times 10^{-5}} = 3.1 \times 10^5$$

$$Gr = \frac{\rho^2 g \beta \Delta T L^3}{\mu^2} = \frac{(5.3)^2 (9.8) (0.003) (80-40) (2.31)^3}{(2 \times 10^{-5})^2} = 4.4 \times 10^{11}$$

$$\frac{Gr}{Re^2} = \frac{4.4 \times 10^{11}}{(3.1 \times 10^5)^2} = 4.6 \gg 1 \quad \text{آزاد}$$

$$Nu = C Ra^n$$

$$Ra = Gr \cdot Pr = 4.4 \times 10^{11} \times 0.7 = 0.3 \times 10^{12} > 10^4 \quad \text{توربولانت}$$

$$h = 1.52 (\Delta T)^{1/3} \left(\frac{Pr}{101.32} \right)^{1/3} = 1.52 (80-40)^{1/3} \left(\frac{5 \times 10^{-3}}{101.32} \right)^{1/3} = 15.2$$

ضخای، مستقیم ضخای، غیرمستقیم

$$Nu = 0.15 (4.4 \times 10^{11} \times 0.7)^{1/3} \Rightarrow Nu = 1013$$

$$h = \frac{Nu K}{L} = \frac{1013 (0.028)}{2.31} = 12.3$$

فشار فقط تأثیرش روی μ است و باید از جدول μ را باید انتخاب کنیم چون

$$\lambda = \frac{\mu}{\rho} \rightarrow \text{درشتا، حاکم بر لایه}$$


سرش صادق نژاد

۸۴۲۶۰۵۷

مثال: نسبی بلدمای 400°C اگر تعدادی دین به قطر 2.5cm و طول 10cm با راندمان

۸۰ درصد استفاده شده باشد اگر دمای گیت 30°C با ضریب جابجایی $100 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}}$ و راندمان

حرارتی کل برابر با 40KW باشد تعداد دین ها را بیابید.



$$q_{fin} = K A_m g_b \tanh m L_c$$

$$q_{max} = h p L \theta_b$$

$$L_c = L + r/2 = 1.25 + 10 = 11.25 \text{ cm}$$

$$\eta = \frac{\tanh m L_c}{m L_c} \Rightarrow 0.8 = \frac{\tanh m \times 11.25}{11.25 \times m} \Rightarrow$$

$$\eta_o = \left[1 - \frac{A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \right] = \left[1 - \frac{[\pi D L + \pi D^3/4]}{A_f + [1 - \pi D^3/4]} (1 - \eta_f) \right] = \frac{q_T}{h A_t \theta_b}$$

$$\frac{40000}{100 \times [\pi D L + \pi D^3/4] + [1 - \pi D^3/4]} = 1 - \frac{n [\pi D L + \pi D^3/4]}{A_f + [1 - \pi D^3/4]} (1 - \eta_f)$$

$$\frac{1}{2}$$

حل این رابطه با علم بودن راندمان محاسب می گردد

$$q_{total} = n q_{fin} + q_{unfin} = n \eta h A_s \theta_b + (A_t - A_f) h \theta_b$$

$$n \eta h \theta_b \left(\frac{\pi D^3}{4} + \pi D L \right) + \left(A_t - n \left(\frac{\pi D^2}{4} + \pi D L \right) \right) h \theta_b$$

$$= q_{tot} \Rightarrow \underline{400 \times 10^3} = n \left[0.8 \times 370 \times 100 \left(\frac{\pi}{4} \left(\frac{25}{100} \right)^2 + \pi \left(\frac{25}{100} \right) \left(\frac{10}{100} \right) \right) \right]$$

$$+ \left(1 - n \left(\frac{\pi}{4} \left(\frac{25}{100} \right)^2 + \pi \left(\frac{25}{100} \right) \left(\frac{10}{100} \right) \right) \right) 100 \times 370$$

0.13


$$(1 - 0.13n) \times 100 \times 370 + n 3848 = \boxed{3848n + 37000} \\ - 4810n$$

تمرین انتقال حرارت

«پایان خدایا»

سرپرست صادقی شتراد

۸۴۲۶.۵۷



$x=0$

$x=10$
cm

$x=12$ cm

فرضیات: ۱- مساله پایا

۲- مساله یک بعدی

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{q'''}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt}$$

تعیین اول: $\frac{d^2 T_1}{dx^2} + \frac{q'''}{k_1} = 0 \Rightarrow \frac{dT_1}{dx} = \frac{-q'''}{k_1} x + C$ $\xrightarrow{x=0} \frac{dT_1}{dx} = 0 \Rightarrow C=0$

$$T_1(x) = \frac{-q'''}{2k_1} x^2 + D$$

تعیین دوم: $\frac{d^2 T_2}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{dT_2}{dx} = a \Rightarrow T_2(x) = ax + b$

شرایط مرزی: $x=10$ cm $\Rightarrow q_1'' = q_2''$ $x=12$ cm $\Rightarrow q_1'' = q_2''$
 $T_1 = T_2$

$$x=10$$
 cm $\Rightarrow T_1 = T_2 \Rightarrow -\frac{10^5}{2 \times 73} (0.1)^2 + D = a(0.1) + b$ (1)

$$q_1 = q_2 \Rightarrow 73 \times \frac{10^5}{73} (0.1) = a \times 10$$
 (2)

$$\Rightarrow a = -1000$$

۴۴

$$x = 12 \text{ cm} \Rightarrow q_1'' = q_2'' \Rightarrow h(T_w - T_\infty) = -k \frac{dT}{dx} \Rightarrow$$


$$-a \times k_2 = h(a(0.12) + b - 20) \Rightarrow$$

$$1000 \times 10 = 10(-1000 \times 0.12 + b - 20) \Rightarrow b = 1140$$

$$-\frac{10^5}{2 \times 73} (0.1)^2 + D = -1000 \times (0.1) + 1140 \Rightarrow D = 1046.85$$

$$T_1(x) = -\frac{10^5}{2 \times 73} x^2 + 1046.85 = -684.9 x^2 + 1046.85$$

$$T_2(x) = -1000 x + 1140$$



برنام خدا

سروش صادقی نژاد


۸۴۲۶۰۵۷

یک قالب یخ $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$ را در حالتی که دما آن $T_F = 0^\circ \text{C}$ است در نظر بگیریم:

۱- یخ در معرض محیط با $h = 15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{C}}$ با $T_\infty = 10^\circ \text{C}$ است. بدون در نظر گرفتن تسخیر زمان لازم برای آب شدن یخ را بیابید.

۲- یخ در معرض محیط با $h = 15 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{C}}$ با $T_\infty = 10^\circ \text{C}$ است. با در نظر گرفتن تسخیر زمان لازم برای آب شدن یخ را بیابید.

۳- گونی به ضخامت 1 mm به دور یخ پیچیده شده است که در این حالت $K_{\text{گونی}} = 0.06$ و دمای گونی 10°C است. زمان لازم برای آب شدن یخ را بیابید.



۱- فرضیات: از تسخیر صرف نظری شود. لذا تسخیر فرغها مهم است. با توجه به این که دمای یخ صفر درجه و دما محیط 10°C است بنابراین انتقال حرارت هفتم بین محیط و یخ در سطح صورتی که یخ گیره و چون انرژی برداری نیست و قابل جمع شدن درجات مختلف است لذا کافی است انتقال حرارت یک سطح را محاسبه نموده و در یخ ضرب کنیم. (با در نظر گرفتن $L_F = 333 \frac{\text{KJ}}{\text{kg}}$ آب)

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{st} \Rightarrow \dot{E}_{in} = \dot{E}_{store}$$

$$\Rightarrow hA(T_\infty - T_w) = \dot{m}L_F \Rightarrow 15 \times 5 \times 1 \times 1 (10 - 0) = \dot{m}L_F$$

$$\rho = 920 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \Rightarrow \dot{m} = 2.25 \times 10^{-3} \Rightarrow t = \frac{10^3 \times 1 \times 1 \times 920}{2.25} = 413.6 \text{ h}$$

۲- حال با توجه به وجود تسخیر بین محیط و یخ چه دمای یخ بیشتر از محیط است لذا یک انتقال حرارت تسخیری از یخ به محیط صورتی که یخ گیره با فرض یخ جسم سیاه داریم: (یخ $\epsilon = 0.99$)


$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{store} \Rightarrow hA(T_{\infty} - T_w) - \varepsilon \sigma A(T_1^4 - T_2^4) = \dot{m} L_f$$

$$\Rightarrow 15 \times 5 \times 1 \times 1 \times (10 - 0) - 1 \times 5.667 \times 10^{-8} \times 5 \times 1 \times 1 \times (273^4 - 263^4) = \dot{m} L_f$$

$$\Rightarrow 750 - 218.24 = \dot{m} L_f \Rightarrow t = 160 \text{ h}$$

۳. باتوجه به این که یخ باکونی به ضخامت ۱mm پیچیده شده است و دما کونی ۱۰°C است. لذا هیچ گونه انتقال حرارت جبرقی بین سیال هوا و کونی اتفاق نی افتاده و دمای هر دو ۱۰°C است. همچنین هیچ گونه انتقال حرارت تشعشعی نیز وجود ندارد پس داریم:

$$\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} + \dot{E}_{gen} = \dot{E}_{store} \Rightarrow KA \frac{\Delta T}{\Delta x} = \dot{m} L_f$$



$$5 \times 0.06 \times 1 \times 1 \times \frac{(10 - 0)}{10^{-3}} = \dot{m} L_f \Rightarrow 3000 = \dot{m} L_f$$

$$\Rightarrow \dot{m} = 9 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{s}} \Rightarrow t = 28.36 \text{ h}$$

حسابدهی شود که با پیچ کردن کونی به دور یخ، یخ زودتر آب می شود و در حالت اول نیز از حالت دوم یخ سریعتر آب می شود.